







# 2 608 005 026



**BOSCH**  
Ideas that work.

\* Des idées en action.

Bedienungsanleitung  
Operating instructions  
Instructions d'emploi  
Instrucciones de servicio  
Manual de instruções  
Istruzioni d'uso  
Gebruiksaanwijzing  
Betjeningsvejledning  
Bruksanvisning  
Brukerveileddningen  
Käyttöohje  
Οδηγία χειρισμού  
Kullanım kılavuzu  
Instrukcja obsługi  
Návod k obsluze  
Návod na používanie  
Használati utasítás  
Руководство по эксплуатации  
Інструкція з експлуатації  
Instrucțiuni de folosire  
Ръководство за експлоатация  
Uputstvo za opsluživanje  
Navodilo za uporabo  
Upute za uporabu  
Kasutusjuhend  
Lietošanas pamācība  
Naudojimo instrukcija







## Gerätekennwerte

### Schleifrahmen

Bestellnummer 2 608 005 026  
Gewicht ca. 1,4 kg

## Geräteelemente

- 1 Bürsteneinsatz
- 2 Kunststoffeinsatz
- 3 Nut für Schleifrahmen
- 4 Stellrad für Schleifabtrag
- 5 Haltefeder
- 6 Exzenterbolzen
- 7 Exzenterbolzen
- 8 Justierschraube (2x)
- 9 Feststellschraube (2x)
- 10 Feststellschraube (2x)



## Zu Ihrer Sicherheit

### Die Sicherheitshinweise für das verwendete Elektrowerkzeug sind strikt zu befolgen.

- Bosch kann nur dann die einwandfreie Funktion des Gerätes zusichern, wenn Original-Zubehör verwendet wird.

## Montage

### Gerät vorbereiten

- Bandlauf am Bandschleifer gemäß Bedienungsanleitung regeln.
- Das Gerät ausschalten und Stillstand abwarten.
- Dann das Schleifband so stellen, dass die Schleifbandklebestelle nicht sichtbar ist; sitzt die Klebestelle beim Ausrichten auf dem Werkstück, kann das Gerät im Schleifrahmen nicht parallel ausgerichtet werden.

### Montageschritte

- Das Stellrad 4 nicht verstehen solange das Gerät nicht eingebaut ist.
- Das Gerät mit der Nut 3 von der Seite auf den Exzenterbolzen 6 setzen ①, dann die Nut auf der gegenüberliegenden Seite auf den Exzenterbolzen 7 setzen ②.
- Jetzt die Nase am Gerät vollständig in die Haltefeder 5 drücken ③. Bei korrekter Montage sitzen die beiden Klauen neben der Nase in beiden Stegen neben der Haltefeder 5.

- Den Schleifrahmen mit eingesetztem Gerät auf eine ebene Fläche stellen. Die Schrauben 9 (2x) und 10 (2x) lösen. Das Gerät nach unten drücken bis es auf der ebenen Fläche gleichmäßig aufliegt. In der gedrückten Position die Schrauben 9 (2x) und 10 (2x) gut anziehen.
- Mit dem Stellrad 4 den Materialabtrag vorwählen: größer = Stellrad 4 nach rechts drehen (+). kleiner = Stellrad 4 nach links drehen (-).

### Schleifbandwechsel

Das Gerät zuerst nach oben aus der Feder 5 herausziehen, dann aus den Exzenterbolzen 6 und 7.

Nach dem Wiedereinsetzen ist ein erneutes Ausrichten des Gerätes im Schleifrahmen nicht notwendig.

### Justieren bei ungleichmäßigen Materialabtrag

Auf der Seite mit zuviel Materialabtrag die Schraube 10 etwas lösen. Dann die Schraube 8 etwas nach links drehen (das Gerät wird dadurch angehoben) und die Schraube 10 wieder fest anziehen.

## Arbeitshinweise

Materialabtrag und Schleifbild werden bestimmt von der Stellung des Stellrades 4 und von der Schleifbandkörnung.

Der Bürsteneinsatz 1 empfiehlt sich für empfindlichere Werkstücke und verbessert die Staubabsaugung.

Der Kunststoffeinsatz 2 empfiehlt sich für exaktes planschleifen, insbesondere entlang an Werkstückrändern.

Den Schleifrahmen mit dem Gerät auf das zu bearbeitende Werkstück setzen.

Das Gerät einschalten.

Mit möglichst geringem Schleifdruck arbeiten. Das Eigengewicht des Gerätes reicht für gute Schleifeistung aus. Dadurch wird das Schleifband geschont, die Werkstückoberfläche glatter und der Energieverbrauch geringer.

Mit mäßigem Vorschub, parallel und überlappend zu den Schleifbahnen, arbeiten. In Faserrichtung schleifen, querlaufende Schleifspuren ergeben störende Schleifeffekte.

Das Gerät erst ausschalten nachdem es vom Werkstück abgehoben wurde; vor dem Ablegen Stillstand abwarten.

### Änderungen vorbehalten

## Tool Specifications

### Sanding Frame

|              |                |
|--------------|----------------|
| Order number | 2 608 005 026  |
| Weight       | approx. 1.4 kg |

## Operating Controls

- 1 Brush insert
- 2 Plastic insert
- 3 Groove for sanding frame
- 4 Adjustment knob for material removal
- 5 Holding clip
- 6 Eccentric pin
- 7 Eccentric pin
- 8 Adjustment screw (2x)
- 9 Locking screw (2x)
- 10 Locking screw (2x)



## For Your Safety

The safety instructions for the electro-tool used must be strictly observed.

■ Bosch can assure flawless functioning of the machine only when original accessories are used.

## Mounting

### Preparing the Machine

- Adjust the belt running position on the belt sander according to the operating instructions.
- Switch off the machine and wait until it comes to a standstill.  
 Then position the sanding belt so that the glued joint is not visible; if the glued joint sits on the workpiece during alignment, the machine cannot be aligned parallel in the sanding frame.

### Mounting Steps

- Do not turn the adjustment knob 4 until the machine is mounted in the frame.
- Place the machine with the groove 3 on the eccentric pin 6 from the side ①, then the groove on the other side on the eccentric pin 7 ②.
- Now press the nose of the machine completely into the holding clip 5 ③. When correctly mounted, the two claws next to the nose engage the bars next to the holding clip 5.
- Place the sanding frame with the mounted machine on a flat surface. Loosen the screws 9 (2x) and 10 (2x). Press the machine downward until it rests evenly on the flat surface. In this position, tighten the screws 9 (2x) and 10 (2x) firmly.

- Select the material removal rate with the adjustment knob 4:

Larger = Turn the adjustment knob 4 to the right (+).

Smaller = Turn the adjustment knob 4 to the left (-).

## Changing the Sanding Belt

First, pull the machine upward out of the clip 5, then out of the eccentric pins 6 and 7.

When reinserting, a renewed alignment of the machine in the sanding frame is not necessary.

## Adjusting for Uniform Material Removal

On the side with too much material removal, loosen the screw 10 somewhat. Then turn the screw 8 a little to the left (the machine is lifted as a result) and again firmly tighten the screw 10.

## Operating Instructions

The material removal and the sanding pattern are determined by the position of the adjustment knob 4 and the grain of the sanding belt.

The brush insert 1 is recommended for more sensitive workpieces and improves the dust vacuuming.

The plastic insert 2 is recommended for exact flat sanding, especially along workpiece edges.

Place the machine with the sanding frame on the piece to be worked.

Switch on the machine.

Work with the least possible sanding pressure. The machine's own weight is adequate for good sanding results. This reduces wear to the sanding belt, the workpiece surface is smoother and energy consumption is lower.

Work with moderate advancing and parallel, overlapping sanding passes. Sand in the direction of the grain since crossways sanding results in disturbing sanding effects.

Switch off the machine only after it has been lifted from the workpiece. Wait until it comes to a standstill before placing down.

### Subject to change

## Caractéristiques techniques

### Cadre de ponçage

Numéro de commande 2 608 005 026  
Poids env. 1,4 kg

## Eléments de la machine

- 1 Garniture à brosses
- 2 Garniture en matière plastique
- 3 Rainure prévue pour le cadre de ponçage
- 4 Molette pour réglage de l'enlèvement de matière
- 5 Ressort de retenue
- 6 Boulon excentrique
- 7 Boulon excentrique
- 8 Vis d'ajustage (2x)
- 9 Vis de fixation (2x)
- 10 Vis de fixation (2x)



## Pour votre sécurité

Respecter scrupuleusement les instructions de sécurité pour l'outil électrique utilisé.

- Bosch ne peut se porter garant du bon fonctionnement de cet appareil que s'il a été utilisé avec les accessoires d'origine.

## Montage

### Préparation de la machine

- Réglér la bande sur la ponceuse conformément aux instructions de service.
  - Eteindre la machine et attendre l'arrêt complet de la machine.
- Positionner la bande de façon à ce que l'endroit de collage de la bande abrasive ne soit pas visible; car si l'endroit de collage repose sur la pièce à travailler lors de l'ajustage, la machine ne peut pas être ajustée de façon parallèle dans le cadre de ponçage.

### Marche à suivre lors du montage

- Ne pas tourner la molette 4 tant que la machine n'est pas montée dans le cadre de ponçage.
- Monter la machine avec la rainure 3 de côté sur le boulon excentrique 6 ①, puis monter la rainure du côté opposé sur le boulon excentrique 7 ②.
- Ensuite presser le nez se trouvant sur la machine complètement dans le ressort de retenue 5 ③. Si le montage a été effectué correctement, les deux griffes sont placées à côté du nez dans les deux barrettes se trouvant à côté du ressort de retenue 5.
- Poser le cadre de ponçage avec la machine montée sur une surface plane. Dévisser les vis 9 (2x) et 10 (2x). Presser la machine vers le bas jusqu'à ce qu'elle repose bien régulièrement sur la surface plane. Une fois dans cette position, resserrer les vis 9 (2x) et 10 (2x).

- Au moyen de la molette 4, régler l'importance de l'enlèvement de matière:

plus important = Tourner la molette 4 vers la droite (+).  
moins important = Tourner la molette 4 vers la gauche (-).

### Changement de la bande de ponçage

Retirer d'abord la machine vers le haut hors du ressort 5, puis l'extraire des boulons excentrique 6 et 7.

Après l'avoir remontée, un réajustage de la machine dans le cadre de ponçage n'est pas nécessaire.

### Ajustage en cas d'enlèvement de matière irrégulier

Dévisser légèrement la vis 10 sur le côté où l'enlèvement de matière est trop important. Puis tourner la vis 8 légèrement vers la gauche (la machine est ainsi soulevée), puis resserrer (vis 10).

## Instructions d'utilisation

L'enlèvement de matière et la qualité de surface dépendent de la position de la molette 4 ainsi que de la grosseur des grains de la bande de ponçage.

La garniture à brosses 1 est recommandée pour des pièces plus sensibles et elle améliore l'aspiration des poussières.

La garniture en matière plastique 2 est recommandée pour un travail précis de ponçage plane, notamment le long des bords des pièces.

Poser le cadre de ponçage avec la machine montée sur la pièce à travailler.

Mettre la machine en fonctionnement.

Ne travailler qu'avec une pression modérée. Le poids même de la machine suffit à atteindre une performance de ponçage. La bande de ponçage est ainsi ménagée, la qualité de surface de la pièce s'en trouve améliorée et la consommation en énergie réduite.

Travailler à une avance modérée, parallèlement et de manière à ce que les passes de travail se recouvrent. Travailler en direction de la fibre, étant donné que les traces de ponçage transversales entraînent des effets de ponçage indésirables.

N'éteindre la machine qu'après l'avoir soulevée de la pièce; attendre l'arrêt complet avant de la reposer.

### Sous réserve de modifications

## Características técnicas

### Bastidor para lijar

Nº de pedido 2 608 005 026  
Peso aprox. 1,4 kg

## Elementos de la máquina

- 1 Base con cepillo
- 2 Base de material sintético
- 3 Ranura para bastidor de lijar
- 4 Rueda de ajuste para arranque de material
- 5 Resorte de sujeción
- 6 Perno excéntrico
- 7 Perno excéntrico
- 8 Tornillo de ajuste (2x)
- 9 Tornillo de fijación (2x)
- 10 Tornillo de fijación (2x)



### Para su seguridad

**Atenerse estrictamente a las indicaciones de seguridad respectivas de la herramienta eléctrica empleada.**

■ Bosch únicamente puede garantizar un funcionamiento correcto del aparato al emplear accesorios originales.

## Montaje

### Preparación del aparato

- Ajustar el curso de la banda lijadora según las instrucciones de manejo.
- Desconectar el aparato y esperar a que se detenga.  
 A continuación, girar la banda lijadora hasta que no sea visible desde abajo el punto de empalme de los extremos de la banda, a fin de evitar que éste quede sobre la pieza de trabajo, lo que no permitiría nivelar paralelamente el aparato en el bastidor para lijar.

### Pasos de montaje

- No modificar la rueda de ajuste 4 mientras no se encuentre montado el aparato.
- Montar el aparato colocando la ranura 3 lateralmente sobre el perno excéntrico 6 ①, y a continuación la ranura del lado opuesto sobre el perno excéntrico 7 ②.
- Seguidamente, meter a presión completamente el saliente del aparato dentro del resorte de sujeción 5 ③. Si el montaje fue correcto, ambos resaltos del resorte de sujeción 5 agarran entonces los dos nervios del saliente.
- Colocar el bastidor para lijar con el aparato montado, sobre una base plana. Aflojar los tornillos 9 (2x) y 10 (2x). Presionar el aparato hacia abajo hasta que repose uniformemente sobre la base plana. Mantenerlo en esa posición y apretar bien los tornillos 9 (2x) y 10 (2x).

- Ajustar el arranque de material con la rueda de ajuste 4:

mayor = girar la rueda de ajuste 4  
hacia la derecha (+).  
menor = girar la rueda de ajuste 4  
hacia la izquierda (-).

### Cambio de la banda lijadora

Extraer primeramente el aparato del resorte 5 tirando de él hacia arriba y sacarlo a continuación de los pernos excéntricos 6 y 7.

Al volverlo a colocar en el bastidor para lijar, no es necesario nivelar el aparato nuevamente.

### Corrección de un arranque de material desigual

Aflojar ligeramente el tornillo 10 del lado con mayor arranque de material. Girar entonces el tornillo 8 un poco hacia la izquierda (el aparato se eleva) y volver a apretarlo (tornillo 10).

## Indicaciones de trabajo

El arranque de material y la calidad de acabado dependen de la posición de la rueda de ajuste 4 y de la granulación de la banda lijadora.

Se recomienda emplear la base con cepillo 1 en piezas de trabajo delicadas, con la ventaja adicional de mejorar la eficacia del equipo para aspiración de polvo.

La base de material sintético 2 se utiliza para obtener un lijado plano exacto, especialmente a lo largo de los bordes de las piezas.

Colocar el bastidor para lijar con el aparato montado, sobre la pieza de trabajo.

Conectar el aparato.

Trabajar con la presión de aplicación mínima posible. El propio peso del aparato es suficiente para obtener un buen rendimiento en el arranque de material. De esta manera se preserva la banda lijadora, obteniendo además una superficie más lisa junto con un consumo menor de energía.

Trabajar con avance moderado creando franjas de lijado paralelas que se solapen. Lijar en dirección de la fibra puesto que las estrías transversales dejan señales visibles.

Desconectar el aparato únicamente después de haberlo separado de la pieza, esperando a que se detenga totalmente antes de depositarlo.

### Reservado el derecho de modificaciones

## Dados técnicos do aparelho

### Caixilho de rectificação

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Número de encomenda | 2 608 005 026 |
| Peso                | aprox. 1,4 kg |

## Elementos do aparelho

- 1 Aplicação para escova
- 2 Aplicação em plástico
- 3 Ranhura para caixilho de rectificação
- 4 Roda de ajuste para a rectificação
- 5 Mola de fixação
- 6 Pino excêntrico
- 7 Pino excêntrico
- 8 Parafusos de ajuste (2x)
- 9 Parafusos de fixação (2x)
- 10 Parafusos de fixação (2x)



### Para sua segurança

**As indicações de segurança para a ferramenta eléctrica utilizada devem ser seguidas estritamente.**

■ A Bosch só pode garantir um funcionamento perfeito do aparelho, se forem utilizados acessórios genuínos Bosch.

## Montagem

### Preparar o aparelho

- Regular a marcha de fita na lixadeira de rolos de acordo com as instruções na instrução de serviço.
- Desligar o aparelho e aguardar até que pare completamente.

 Em seguida ajustar a fita de lixa de modo que o ponto de adesão da fita de lixa não seja visível; caso o ponto de adesão contactar a peça a ser trabalhada aquando do alinhamento, não será possível alinhar o aparelho paralelamente no caixilho de rectificação.

### Passos de montagem

- Não alterar a posição da roda de ajuste 4 enquanto o aparelho não estiver montado.
- Colocar o aparelho com a ranhura 3, pelo lado, sobre o pino excêntrico 6 ①, em seguida colocar a ranhura do lado oposto sobre o pino excêntrico 7 ②.
- Agora deverá premir a parte frontal do aparelho completamente dentro da mola de fixação 5 ③. Montando correctamente, as duas garras ao lado do ressalto encontram-se nas duas nervuras ao lado da mola de fixação 5.
- Colocar o caixilho de rectificação sobre uma superfície plana, com o aparelho introduzido. Soltar o parafuso 9 (2x) e 10 (2x). Premir o aparelho para baixo até que ele esteja uniformemente apoiado sobre a superfície plana. Apertar firmemente os parafusos 9 (2x) e 10 (2x) nesta posição premida.

- Pré-selecionar o desgaste do material com a roda de ajuste 4:

maior = Girar a roda de ajuste 4

para a direita (+).

menor = Girar a roda de ajuste 4

para a esquerda (-).

### Substituição de fita de lixa

Primeiro retirar o aparelho da mola 5, por cima, e em seguida dos pinos excéntricos 6 e 7.

Após recolocar o aparelho, não é necessário realinhar o aparelho no caixilho de rectificação.

### Ajustar no caso de desgaste irregular de material

Afrouzar um pouco o parafuso 10 no lado com demasiado desgaste de material. Em seguida girar o parafuso 8 um pouco para a esquerda (assim o aparelho é elevado) e reapertá-lo (parafuso 10).

## Instruções para o trabalho

A profundidade e a qualidade de rectificação são determinadas pela posição da roda de ajuste 4 e pelo grão da fita de lixa.

A aplicação para escova 1 é recomendada para peças sensíveis e melhora aspiração de pó.

A aplicação de plástico 2 é recomendada para um polimento exacto, principalmente ao longo das bordas das peças a serem trabalhadas.

Colocar o caixilho de rectificação, com o aparelho montado, sobre a peça a ser trabalhada.

Ligar o aparelho.

Trabalhar com a mínima pressão de rectificação possível. O peso do aparelho é suficiente para uma boa potência de rectificação. Desta maneira a fita de lixa é poupana, a superfície da peça a ser trabalhada torna-se mais lisa e o consumo de energia é reduzido.

Trabalhar com avanço moderado, paralelamente e com pistas sobrepostas. Lixar no sentido das fibras, pistas de lixa em sentido transversal produzem efeitos perturbadores.

Só desligar o aparelho depois que este já não estiver mais em contacto com a peça a ser trabalhada; e aguardar que o aparelho pare completamente antes de depositá-lo.

### Reservado o direito a modificações

## Dati tecnici

### Telaio per levigatrice a nastro

Codice di ordinazione 2 608 005 026  
Peso ca. 1,4 kg

## Elementi della macchina

- 1 Innesto portaspazzola
- 2 Innesto in materiale sintetico
- 3 Scanalatura per telaio
- 4 Rotella di regolazione per levigatura
- 5 Molla di tenuta
- 6 Perno eccentrico
- 7 Perno eccentrico
- 8 Vite di taratura (2x)
- 9 Vite di fissaggio (2x)
- 10 Vite di fissaggio (2x)



## Per la Vostra sicurezza

Osservare meticolosamente le indicazioni di sicurezza relative all'elettroutensile utilizzato.

- La Bosch garantisce un perfetto funzionamento della macchina soltanto se vengono utilizzati accessori originali.

## Montaggio

### Preparare la macchina

- Regolare la corsa del nastro alla levigatrice a nastro conformemente alle istruzioni per l'uso.
- Disinserire la macchina ed attendere che si fermi completamente.

Mettere dunque il nastro per smerigliatrice in posizione tale che la superficie di adesione del nastro abrasivo non sia visibile; se, allineando, la superficie di adesione si trova sul pezzo in lavorazione, la macchina non può essere allineata parallelamente nel telaio.

### Passi di montaggio

- Non spostare la rotella di regolazione **4** fino a quando la macchina non sia stata montata.
- Posizionare lateralmente la macchina con la scanalatura **3** sul perno eccentrico **6** **1**; applicare dunque sul perno eccentrico **7** la scanalatura della parte contraria **2**.
- Premere dunque completamente nella molla di tenuta **5** il naso della macchina **3**. Se il montaggio è stato eseguito correttamente, entrambi i denti di innesto vicino al naso si trovano nelle strisce ritagliate accanto alla molla **5**.
- Appoggiare su una superficie piana il telaio con la macchina applicata. Allentare le viti **9** (2x) e **10** (2x). Premere la macchina verso il basso fino a quando aderisce uniformemente alla superficie piana. Avvitare bene le viti **9** (2x) e **10** (2x) tenendo premuta la macchina.

- Preselezionare con la rotella di regolazione **4** l'asportazione di materiale:

maggiore = girare la rotella di regolazione **4** verso destra (+).  
minore = girare la rotella di regolazione **4** verso sinistra (-).

## Sostituire il nastro abrasivo

Estrarre la macchina dalla molla **5** prima verso l'alto e poi dai perni eccentrici **6** e **7**.

In seguito ad un reinserimento non è più necessario allineare nuovamente la macchina.

## Registrare in caso di asportazione non uniforme del materiale

Allentare leggermente la vite **10** dalla parte in cui l'asportazione del materiale risulta essere troppo alta. Girare dunque verso sinistra la vite **8** (in questo modo la macchina viene alzata) e riavvitare bene (vite **10**).

## Istruzioni per il lavoro

L'asportazione del materiale e la struttura di smerigliatura vengono determinate dalla posizione della rotella di regolazione **4** e dal tipo di grana del nastro abrasivo. L'innesto portaspazzola **1** è consigliabile per pezzi in lavorazione più delicati e migliora l'aspirazione polvere. L'innesto in materiale sintetico **2** è consigliabile per levigature esatte, in modo particolare lungo margini di pezzi in lavorazione.

Appicare il telaio della levigatrice con la macchina sul pezzo in lavorazione.

Inserire la macchina.

Lavorare esercitando la minore pressione possibile. Il peso della macchina è già sufficiente per buone prestazioni di levigatura. In questo modo si risparmia il nastro abrasivo, la superficie del pezzo in lavorazione diventa più liscia ed il consumo di energia è minore.

Lavorare avanzando moderatamente, in maniera parallela e sovrapponendo le corsie di smerigliatura. Smerigliare nella direzione delle fibre. Tracce di smerigliatura trasversali producono effetti poco piacevoli.

Disinserire la macchina solo dopo averla alzata dal pezzo in lavorazione. Prima di appoggiarla, aspettare che si sia fermata completamente.

## Con riserva di modifiche

## Technische gegevens

### Stofraam

|              |               |
|--------------|---------------|
| Bestelnummer | 2 608 005 026 |
| Gewicht      | ca. 1,4 kg    |

## Bestanddelen van de machine

- 1 Borstelinzetstuk
- 2 Kunststof inzetstuk
- 3 Groef voor stofraam
- 4 Stelwiel voor schuurafname
- 5 Klemveer
- 6 Excenterbout
- 7 Excenterbout
- 8 Instelschroef (2x)
- 9 Vastzetschroef (2x)
- 10 Vastzetschroef (2x)



### Voor uw veiligheid

**De veiligheidsvoorschriften voor het gebruikte elektrische gereedschap moeten strikt in acht worden genomen.**

- Bosch kan slechts een korrekte werking van de machine garanderen wanneer origineel toebehoren wordt gebruikt.

## Montage

### Machine voorbereiden

- Bandloop van de bandschuurmachine regelen volgens de gebruiksaanwijzing.
- Machine uitschakelen en wachten tot deze tot stilstand is gekomen.

 Vervolgens de schuurband zo instellen dat de lasnaad niet zichtbaar is. Wanneer deze zich bij het uitrichten op het werkstuk bevindt, kan de machine in het stofraam niet parallel worden uitgericht.

### Montagestappen

- Stelwiel 4 niet verstellen zolang de machine niet is ingebouwd.
- Machine met groef 3 van opzij op de excenterbout 6 plaatsen ①, daarna de groef op de tegenoverliggende zijde op de excenterbout 7 plaatsen ②.
- Nu de voorkant van de machine volledig in de klemveer 5 duwen ③. Bij een correcte montage zitten beide kluwen naast de voorkant in de beide ribben naast de klemveer 5.
- Stofraam met gemonteerde machine op een gelijkmatig oppervlak plaatsen. De schroeven 9 (2x) en 10 (2x) losdraaien. De machine naar beneden duwen tot deze gelijkmatig op het gelijke oppervlak ligt. In de aangeduwde positie de schroeven 9 (2x) en 10 (2x) goed vastdraaien.

- Met stelwiel 4 materiaalafname vooraf instellen:
  - groter = Stelwiel 4 naar rechts draaien (+).
  - kleiner = Stelwiel 4 naar links draaien (-).

### Schuurband vervangen

Machine eerst naar boven uit de veer 5 trekken, daarna uit de excenterbout 6 en 7.

Na het opnieuw inzetten is opnieuw uitrichten van de machine in het stofraam niet noodzakelijk.

### Instellen bij ongelijkmatige materiaalafname

Aan de zijde met te veel materiaalafname schroef 10 iets losdraaien. Daarna schroef 8 iets naar links draaien (machine wordt daardoor opgetild) en schroef 10 weer vast aandraaien.

## Aanwijzingen voor het gebruik

Materiaalafname en schuurbeeld worden bepaald door de stand van het stelwiel 4 en door de korrel van de schuurband.

Het borstelinzetstuk 1 wordt geadviseerd voor kwetsbare werkstukken en het verbetert de stofafzuiging.

Het kunststof inzetstuk 2 kan goed worden gebruikt voor nauwkeurig vlakschuren, in het bijzonder langs opstaande randen van werkstukken.

Stofraam met machine op het te bewerken werkstuk plaatsen.

Machine inschakelen.

Met een zo gering mogelijke schuurdruk werken. Het eigen gewicht van de machine is voldoende voor een goed schuurvermogen. Daardoor wordt de schuurband ontzien, wordt het oppervlak van het werkstuk gladder en het energieverbruik minder.

Met matige voorwaartse beweging, parallel en overlappend ten opzichte van de schuurbanen werken. In de richting van de houtnerf werken, dwarse schuursporen leiden tot storende schuureffecten.

Machine eerst uitschakelen nadat deze van het werkstuk is opgetild. Voordat de machine wordt neergelegd, wachten tot deze tot stilstand is gekomen.

### Wijzigingen voorbehouden

## Tekniske data

### Sliberamme

|          |               |
|----------|---------------|
| Best.nr. | 2 608 005 026 |
| Vægt     | ca. 1,4 kg    |

## Maskinelementer

- 1 Børsteindsats
- 2 Kunststofindsats
- 3 Not til sliberamme
- 4 Stilleknap til afslibningsgrad
- 5 Holdefjeder
- 6 Excenterbolt
- 7 Excenterbolt
- 8 Justeringsskrue (2x)
- 9 Stilleskrue (2x)
- 10 Stilleskrue (2x)



### For Deres egen sikkerheds skyld

Sikkerhedsforskrifterne for det anvendte el-værktøj skal overholdes nøje.

- Bosch kan kun sikre en korrekt funktion, hvis der benyttes originalt tilbehør.

## Montering

### Værktøj forberedes

- Regulér båndløbet på båndsliberen iht. brugsvejledningen.
- Sluk for værktøjet og vent, til det står helt stille.
- Placér derefter slibebåndet på en sådan måde, at klæbestedet på slibebåndet ikke er synligt; hvis klæbestedet under justeringen sidder på det emne, som skal bearbejdes, er det ikke muligt at justere værktøjet parallelt i sliberammen.

### Monteringsskridt

- Indstil ikke stilleknappen 4, så længe værktøjet ikke er monteret.
- Anbring værktøjet på excenterbolten 6 med noten 3 ① på siden, og sæt derefter noten på excenterbolten 7 på den modsatte side ②.
- Tryk nu næsen på værktøjet helt ind i holdefjederen 5 ③. Ved korrekt montering sidder de to klør ved siden af næsen i de to forbindelser ved siden af holdefjederen 5.
- Stil sliberammen med isat værktøj på en jævn flade. Skruerne 9 (2x) og 10 (2x) løsnes. Tryk værktøjet nedad, indtil det ligger jævt på den lige flade. I den trykkede position fastspændes skruerne 9 (2x) og 10 (2x) godt.

- Vælg materialeafslibningsgrad med stilleknappen 4:

større = Stilleknap 4 drejes mod højre (+).

mindre = Stilleknap 4 drejes mod venstre (-).

### Slibebandsskift

Værktøjet trækkes først opad og ud af fjederen 5, derefter ud af excenterbolten 6 og 7.

Når værktøjet er isat igen, er det ikke nødvendigt at indstille værktøjet i sliberammen igen.

### Justering ved ujævn materialeafslibning

Skruen 10 løsnes en smule på den side, hvor der konstateres for meget materialeafslibning. Derefter drejes skruen 8 en smule mod venstre (hvorfod værktøjet løftes en smule) og spændes fast igen (skruven 10).

## Arbejdshenvisninger

Materialeafslibning og slibebillede bestemmes af stilleknappens 4 indstilling og af slibebåndets kornstørrelse.

Det anbefales at benytte børsteindsatsen 1 til sorte emner. Desuden forbedrer den støvopsugningen.

Det anbefales at benytte kunststofindsatsen 2 til nøjagtig planslibning, især langs med emnets kanter.

Placér sliberammen med værktøj på det emne, som skal bearbejdes.

Tænd for værktøjet.

Der bør arbejdes med et så lille slibetryk som muligt.

Værktøjets egenvægt er tilstrækkelig til at opnå god slibekapacitet. Derved skånes slibebåndet, emnets overflade gøres glattere og energiforbruget reduceres.

Arbejd med jævn fremføring, parallelt og overlappende til slibebanerne. Slib i fiberretningen, tværgående slibespør efterlader en forstyrrende slibeffekt.

Sluk først for værktøjet, når det er løftet væk fra emnet; sorg for, at værktøjet står helt stille, før det fralægges.

### Ret til ændringer forbeholdes

## Tekniska data

### Slipram

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 2 608 005 026 |
| Vikt          | ca. 1,4 kg    |

## Maskinens komponenter

- 1 Borstinsats
- 2 Plastinsats
- 3 Spår för slipram
- 4 Ställratt för nedslipningsdjup
- 5 Hållarfjäder
- 6 Excentertapp
- 7 Excentertapp
- 8 Ställskruv (2x)
- 9 Fastspänningsskruv (2x)
- 10 Fastspänningsskruv (2x)



## Säkerhetsåtgärder

**Säkerhetsanvisningarna för använt elverktyg skall absolut följas.**

- Bosch kan endast garantera att maskinen fungerar felfritt om originaltillbehör används.

## Montering

### Förberedande åtgärder

- Ställ in bandslipens bandstyrning enligt beskrivning i instruktionsboken.
- Fräckoppla maskinen och vänta tills den stannat.
- Ställ sedan in slipbandet så att slipbandets skarv är osynlig; om skarven vid upprikning ligger mot arbetsstycket kan maskinen inte inrikta parallellt i slipramen.

### Monteringsmoment

- Ställraten 4 får ej manövreras innan maskinen monteras.
- Lägg från sidan upp maskinen med spåret 3 på excentertappen 6 ① och därefter spåret på motsatta sidan på excentertappen 7 ②.
- Tryck sedan ned maskinen mot stopp i hållarfjäder 5 ③. Efter korrekt montering sitter båda klorna intill nosen i stöden invid hållarfjädern 5.
- Lossa skruvarna 9 (2x) och 10 (2x). Tryck maskinen nedåt tills den ligger plant mot underlaget. Håll maskinen nedtryckt och dra kraftigt åt skruvarna 9 (2x) och 10 (2x).

- Välj med ställratt 4 önskat nedslipningsdjup:
  - större = Vrid ratten 4 åt höger (medurs) (+).
  - mindre = Vrid ratten 4 åt vänster (moturs) (-).

### Byte av slipband

Dra först upp maskinen ur fjädern 5 och lyft därefter bort den från excentertapparna 6 och 7.

Efter återmontering krävs inte någon ny upprikning av maskinen i slipramen.

### Justerering vid ojämn nedslipning

Lossa lite skruven 10 på sidan med för stort nedslipningsdjup. Vrid skruven 8 en aning åt vänster (moturs) (varvid maskinen lyfts upp) och dra sedan kraftigt åt skruven 10.

## Arbetsanvisningar

Nedslipningseffekten och slipyttans kvalitet är beroende av ställrattens 4 läge och av slipbandets kornstorlek.

Borstinsatsen 1 rekommenderas för ömtåliga arbetsstycken och gör dammutsugningen effektivare.

Plastinsatsen 2 rekommenderas för exakt planslipning och speciellt längs arbetsstyckets kanter.

Placera slipramen med monterad maskin på arbetsstycket och koppla på maskinen.

Slipa med möjligast lägt tryck.

Maskinens egenvikt är tillräcklig för fullgod slipeffekt. Lågt mottryck skonar slipbandet, gör arbetsstyckets yta slätare och energiförbrukningen lägre.

Slipa med måttlig matningshastighet samt parallellt och överlappande mot slipbanorna. Slipa alltid i materialets fiberriktning; i annat fall finns risk för att störande slipspår uppstår.

Fräckoppla maskinen först sedan den lyfts bort från arbetsstycket; lägg inte bort innan den stannat.

### Ändringar förbehandlades

## Tekniske data

### Sliperamme

Bestillingsnummer  
Vekt

2 608 005 026  
ca. 1,4 kg

## Maskinelementer

- 1 Børsteinsats
- 2 Kunststoffinnsats
- 3 Not for sliperamme
- 4 Stillhjul for slipegrad
- 5 Holdefjør
- 6 Eksenterbolt
- 7 Eksenterbolt
- 8 Justeringsskrue (2x)
- 9 Låseskrue (2x)
- 10 Låseskrue (2x)



### For Deres sikkerhet

#### Sikkerhetshenvisningene for dette elektroverktøyet må følges nøye.

- Bosch kan kun garantere en feilfri funksjon av maskinen hvis det brukes original-tilbehør.

## Montering

### Forberedelse av maskinen

- Reguler båndbevegelsen på båndsliperen i henhold til bruksanvisningen.
- Slå av maskinen og vent til den står stille.  
 Deretter innstilles slipebåndet slik at slipebåndets klebested ikke er synlig. Hvis klebestedet befinner seg på arbeidsemnet under oppretting kan maskinen ikke rettes parallelt opp i sliperammen.

### Monteringsskritt

- Stillhjul 4 må ikke justeres så lenge maskinen ikke er bygd inn.
- Sett maskinen med not 3 fra siden på eksenterbolt 6 ①, sett deretter noten på motsatt side på eksenterbolt 7 ②.
- Nå trykkes nesen på maskinen fullstendig inn i holdefjør 5 ③. Ved korrekt montering sitter begge klørne ved siden av nesen i de to kantene ved siden av holdefjør 5.
- Sett sliperammen med innsatt maskin på en jevn flate. Løs skruene 9 (2x) og 10 (2x). Trykk maskinen nedover til den ligger jevnt på den plane flaten. I trykt posisjon trekkes skruene 9 (2x) og 10 (2x) godt til.

- Med stillhjul 4 velges slipegraden for materialet på forhånd:

større = drei stillhjul 4 mot høyre (+).

mindre = drei stillhjul 4 mot venstre (-).

### Slipebåndskifte

Trekk maskinen først oppover ut av fjør 5, deretter ut av eksenterbolt 6 og 7.

Etter ny innsetting er det ikke nødvendig å rette opp maskinen på nytt i sliperammen.

### Justerering ved ujevn sliping

På siden med for sterkt sliping løses skrue 10 litt. Deretter dreies skrue 8 litt mot venstre (maskinen løftes slik litt opp) og skrue 10 trekkes igjen godt fast.

## Arbeidshenvisninger

Slipemengde og slipebilde bestemmes av stillingen til stillhjul 4 og av slipebåndets korning.

Børsteinsats 1 anbefales for ømfindelige arbeidsemner og forbedrer støvavsuget.

Kunststoffinnsats 2 anbefales for nøyaktig planslipping, súrlig langs arbeidsemnets kanter.

Sliperamme med maskin settes på arbeidsemnet som skal bearbeides.

Slå på maskinen.

Arbeid med så lite slipetrykk som mulig. Maskinens egenvekt er tilstrekkelig for en bra slipeytelse. Slik skånes slipebåndet, arbeidsemnets overflate blir glattere og energiforbruket reduseres.

Arbeid med jevn fremskyvning parallelt og overlappende til slipebanene. Slip i fiberretning, tverrgående slipespor gir forstyrrende slipeeffekter.

Slå maskinen først av etter at den er løftet opp fra arbeidsemnet, vent til den står stille før den legges ned.

### Rett til endringer forbeholdes

## Tekniset tiedot

### Hiontakehys

Tilausnumero  
Paino

2 608 005 026  
n. 1,4 kg

### Koneen osat

- 1 Harjaosa
- 2 Muoviosa
- 3 Ura hiontakehystä varten
- 4 Hiontatehon säättöpyörä
- 5 Jousipidike
- 6 Epäkeskopultti
- 7 Epäkeskopultti
- 8 Säätoruuvi (2x)
- 9 Kiinnitysruuvi (2x)
- 10 Kiinnitysruuvi (2x)



### Työturvallisuus

**Käytettävän sähkötyökalun turvaohjeita on noudataava tarkasti.**

- Bosch takaa laitteen moitteettoman toiminnan ai-noastaan jos käytät alkuperäistarvikkeita.

### Asennus

#### Laitteen valmistelu

- Säädä nauhahiomakoneen nauhan kulku käyttö-ohjeen mukaan.
  - Sammutta laite ja odota sen pysäytämistä.
- Säädä sitten hiomanauha niin, että liimauskohtaa ei näy; jos liimauskohta nauhaa suunnattaaessa on työkappaletta vasten ei laitetta saa suunnattua suoraan hiomakehyk-sessä.

#### Asennusmenettely

- Älä säädä säättöpyörää 4 ennen kuin laite on asennettu.
- Asenna laitteen ura 3 epäkeskopulttiin 6 ①, ja sen jälkeen ura vastakkaisen puolen epäkesko-pulttiin 7 ②.
- Paina nyt laitteen nokka täyten jousipidikkeeseen 5 ③. Oikein asennettuna asettuvat nokan vieressä sijaitsevat kummatkin kynnet jousipidik-keen 5 vieressä oleviin portaisiin.
- Aseta hiontakehys asennettulla laitteella tasaiselle pinnalle. Höllää ruuveja 9 (2x) ja 10 (2x). Paina laitetta niin, että se koskettaa pintaa tasaisesti. Ki-ristä ruuvit 9 (2x) ja 10 (2x) hyvin laitetta näin pa-i-nettaessa.

- Aseta hiontateho säättöpyörällä 4:  
suurempi = kierrä säättöpyörää 4 oikealle (+).  
pienempi = kierrä säättöpyörää 4 vasemmalle (-).

### Hiomanauhan vaihto

Vedä ensin laite irti jousesta 5 ja sen jälkeen epä-keskopulteista 6 ja 7.

Uudelleen asennettaessa ei tarvitse suunnata laitetta uudelleen.

### Säätö hiontatehon ollessa epätasainen

Höllää ruuvia 10 vähän sillä puolella, jonka hionta-vaiikutus on voimakkaampi. Kierrä sen jälkeen ruu-via 8 vähän vasemmalle (tämä nostaa laitetta) ja ki-ristä ruuvi uudelleen (ruuvia 10).

### Työskentelyohjeita

Hiontatehon ja hiontakuvion määräväät säättöpyö-rän 4 asento ja hiomanauhan karkeus.

Harjaosa 1 soveltuu herkille työkappaleille ja parantaa pölyn poistoimun.

Muoviosa 2 soveltuu täsmälliseen tasohiontaan etenkin työkappalereunoja pitkin.

Aseta hiontakehys laitteineen työstettävälle kappa-leelle.

Käynnistä laite.

Työskentele mahdollisimman pienellä paineella. Laitteen omapaino riittää hyvän hiontatuloksen saavuttamiseksi. Tämä työskentelytapa säästää hioma-nauhaa, johtaa työkappaleen tasaisempaan pintaan ja kuluttaa vähemmän tehoa.

Työskentele kohtuullisella syötöllä ja samansuuntai-silla toisiaan limittävillä hiontaradoilla. Hio syiden suuntaan, poikittaiset hiomajäjet johtavat häiritse-viin hiontatuloksiin.

Pysäytä laite vasta kun olet nostanut sen irti työkap-paleesta; odota laitteen täytä pysähtymistä ennen kuin asetat sen käsistäsi.

### Pidätämme oikeuden muutoksiin

## Χαρακτηριστικά εργαλείου

### Πλαισίο λείανσης

Κωδικός αριθμός  
Βάρος

2 608 005 026  
περίπου 1,4 kg

## Μέρη εργαλείου

- 1 Πρόσθετο πλαισίο βούρτσας
- 2 Πρόσθετο πλαστικό πλαισίο
- 3 Εγκοπή για λειαντικό πλαισίο
- 4 Τροχίσκος για την αφαίρεση υλικού
- 5 Ελατήριο συγκράτησης
- 6 Εκκεντρός πίρος
- 7 Εκκεντρός πίρος
- 8 Βίδες ρύθμισης (2x)
- 9 Βίδες ακινητοποίησης (2x)
- 10 Βίδες ακινητοποίησης (2x)



### Για την ασφάλειά σας

Οι Οδηγίες ασφάλειας για το εκάστοτε χρησιμοποίησμο ηλεκτρικό μηχάνημα πρέπει να τηρούνται αυστηρά.

■ Η Bosch εγγυάται την άψογη λειτουργία του μηχανήματος, μόνο όταν γίνεται χρήση γνήσιων εξαρτημάτων.

## Μοντάζ

### Προετοιμασία του μηχανήματος

- Ρυθμίστε την κίνηση της ταινίας του ταινιολειαντήρα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Οδηγίες χρήσης.
- Διακόψτε τη λειτουργία του μηχανήματος και περιμένετε μέχρι να πάψει ο ολοσχερώς να κινείται.

Στη συνέχεια τοποθετήστε την ταινία λείανσης κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μη φαίνεται η θέση συγκόλλησης σε περίπτωση που κατά την ευθυγράμμιση η θέση συγκόλλησης "κάθεται" επάνω στο υπό κατεργασία τεμάχιο, το μηχάνημα δε μπορεί να ευθυγραμμιστεί παράλληλα μέσα στο πλαίσιο λείανσης.

### Φάσεις μοντάζ

- Μη μετακινείτε τον τροχίσκο 4 όταν το μηχάνημα δεν είναι μονταρισμένο.
- Τοποθετήστε το μηχάνημα με την εγκοπή 3 από τα πλάγια επάνω στον έκκεντρο πίρο 6 ① και στη συνέχεια τοποθετήστε την εγκοπή επάνω στον έκκεντρο πίρο 7 στην απέναντι πλευρά ②.
- Πέλστε τώρα την προεξόχη του μηχανήματος μέχρι τέρμα μέσα στο ελατήριο συγκράτησης 5 ③. Οταν το μοντάζ, έχει διεξαχείσει σωστά, τα δυο άγκιστρα "κάθονται" δίπλα στην προεξόχη, μέσα στις δύο υποδοχές, δίπλα στο ελατήριο συγκράτησης 5.

• Τοποθετήστε το πλαισίο λείανσης μαζί με το μονταρισμένο μηχάνημα επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Χαλαρώστε τις βίδες 9 (2x) και 10 (2x). Πέλστε το μηχάνημα προς τα κάτω, μέχρι να ακουμπήσει ομοιόμορφα επάνω στην επιφάνεια. Σ' αυτήν, την πιεσμένη θέση, ξανασφίξτε καλά τις βίδες 9 (2x) και 10 (2x).

• Προεπιλογή της αφαίρεσης υλικού με τον τροχίσκο 4:

μεγαλύτερη = Περιστρέψτε τον τροχίσκο 4 προς τα δεξιά (+).

μικρότερη = Περιστρέψτε τον τροχίσκο 4 προς τα αριστερά (-).

### Αντικατάσταση της ταινίας λείανσης

Τραβήγλετε το μηχάνημα από το επάνω μέρος για να βγει από το ελατήριο 5 μετά από τους έκκεντρους πίρους 6 και 7.

Μετά την επανατοποθέτηση στο πλαισίο λείανσης το μηχάνημα πρέπει να ευθυγραμμιστεί εκ νέου.

### Ρύθμιση σε περιπτώσεις μη ομοιόμορφης αφαίρεσης υλικού

Χαλαρώστε λίγο, στην πλευρά με την περισσότερη αφαίρεση υλικού, τη βίδα 10. Στρέψτε τώρα τη βίδα 8 λίγο προς τα αριστερά (μ' αυτόν τον τρόπο ανασηκώνεται το μηχάνημα) και στη συνέχεια ξανασφίξτε την (βίδα 10).

## Υποδείξεις για την εκτέλεση εργασιών

Η ικανότητα αφαίρεσης υλικού και η εμφάνιση της επιφάνειας καθορίζοται από τη θέση του τροχίσκου 4, καθώς κι από την κόκκωση της ταινίας λείανσης.

Το πρόσθετο πλαισίο 1 συσταίνεται για ευπαθή υπό κατεργασία τεμάχια, ενώ επί πλέον καλυτερεύει την αναρρόφηση σκόνης.

Το πρόσθετο πλαισίο 2 συσταίνεται για ακριβή επίπεδη λείανση, ίδιατερα κατά μήκος των ακμών του τεμαχίου.

Τοποθετήστε το πλαισίο λείανσης μαζί με το μηχάνημα επάνω στο υπό κατεργασία τεμάχιο. Θέστε το μηχάνημα σε λειτουργία.

Εργάζεσθε με όσο το δυνατό πιο μικρή λειαντική πίεση. Το βάρος του ίδιου του μηχανήματος αρκεί για την επιτευξη καλών λειαντικών αποτελεσμάτων. Μ' αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η υπέρμετρη φθορά της ταινίας λείανσης, αυξάνεται ο βαθμός λείανσης της επιφάνειας του υπό κατεργασία τεμαχίου και μειώνεται η κατανάλωση της ενέργειας.

Εργάζεσθε με μέτρια προώθηση. Λειαίνετε με κατεύθυνση ίδια μ' εκείνη των ινών, επειδή κάθετα προς την ίνες (τα νερά) ίχνη λείανσης προξενούν ενοχλητικά φαινόμενα λείανσης.

Διακόπτετε τη λειτουργία του μηχανήματος μόνο αφού πρώτα το σηκώσετε από το υπό κατεργασία τεμάχιο. Περιμένετε να σταματήσει ολοσχερώς να κινείται πριν το εναποθέσετε κάπου.

### Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών

## Teknik veriler

### Zımpara çerçevesi

Sipariş no. 2 608 005 026  
Ağırlığı yak. 1,4 kg

- Kazıma kalınlığı ayar düğmesi **4** ile kazınacak malzeme miktarını önceden seçin:

Daha fazla kazıma = Ayar düğmesini **4** sağa çevirin (+).

Daha az kazıma = Ayar düğmesini **4** sola çevirin (-).

## Aletin elemanları

- Fırça
- Plastik parça
- Zımpara çerçevesioluğu
- Kazıma kalınlığı ayar düğmesi
- Tutucu yay
- Eksantrik pim
- Eksantrik pim
- Ayar vidası (2x)
- Tespit vidaları (2x)
- Tespit vidaları (2x)



### Güvenliğiniz İçin

#### Kullanılan elektrikli el aletinin güvenlik talimatlarına mutlaka uyun.

- Bosch, ancak orijinal aksesuarlar kullanıldığı takdirde aletin kusursuz işlev göreceğini garanti eder.

## Montaj

### Aletin hazırlanması

- Tank zımparadaki şerit hızı ayarını kullanım kilavuzunda belirtildiği gibi yapın.
- Aleti kapatın ve tam olarak durmasını bekleyin.  
 Daha sonra zımpara şeritini, yapıcıyı yer görilmeyecek biçimde ayarlayın; düzeltme sırasında yapıcıyı yer iş parçasına yapışacak olursa, aletin zımpara çerçevesine paralel hale getirilmesi mümkün olmaz.

### Montaj işlemindeki adımlar

- Alet takılmadan önce ayar düğmesinin **4** konumunu değiştirmevin.
- Aletin olduğunu **3** yan tarafa eksantrik pime **6** yerleştirin **①**, daha sonra karşı tarafaktı olduğu da eksantrik pime **7** yerleştirin **②**.
- Aletin burnunu tam olarak tutucu yaya **5** bastırın **③**. Eğer montaj işlemi kusursuz yapılmışsa, burnun yanındaki iki çene, tutucu yayın **5** yanındaki her iki mesnete oturur.
- Aleti taktiktan sonra zımpara çerçevesini düz bir yere bırakın. Vidaları **9** (2x) ve **10** (2x) gevşetin. Düz zemine tam ve düzgün olarak oturuncaya kadar aleti aşağı bastırın. Aleti basılı durumda tutarak vidaları **9** (2x) ve **10** (2x) iyice sıkın.

### Zımpara şeritinin değiştirilmesi

Aleti önce yukarı doğru yaydan **5** dışarı çekin, sonra eksantrik pimlerden **6**, **7** kurtarın.

Yeni zımpara şeriti takıldıktan sonra aletin zımpara çerçevesi içinde yeniden ayarlanması gerekmekz.

### Düzensiz malzeme kazımásında ayar

Fazla kazimanın yapıldığı taraftaki vidayı **10** biraz gevşetin. Daha sonra vidayı **8** biraz sola çevirin (alet kalkar) ve tekrar sıkın (vidayı **10**).

## Çalışırken dikkat edilecek hususlar

Malzeme kazıma ölçüsü ve zımpara kalitesi, ayar düğmesinin **4** konumu ve zımpara şeritinin kum kalınlığı tarafından belirlenir.

Fırça **1**, hassas yüzelerde iyi sonuç verir ve toz emme işlevini düzeltir.

Plastik parça **2** tam ve hassas düz yüzeylerin zımparalanmasında yararlı olup, özellikle iş parçasının kenarı boyunca yapılan zımpara işlemlerinde kullanılmalıdır.

Aletle birlikte zımpara çerçevesini iş parçası üzerine yerleştirin.

Aleti çalıştırın.

Mümkün olduğu kadar az bastırarak çalışın.

Aletin kendi ağırlığı iyi bir zımpara kalitesi için yeterlidir. Az bastırarak çalışma sayesinde zımpara şeriti korunur, iş parçası yüzeyi daha parlak olur ve enerji sarfisi düşer.

Aleti uygun ve yumuşak biçimde hareket ettirerek, zımparalanan kuşaklara paralel biçimde çalışın. Elyaf yönünde zımparalama yapın, elyafa dik zımpara işlemleri sonunda yüzey görüntüsü bozuk olur.

Aleti, iş parçasının üzerinden kaldırıldıkten sonra kapatın; bir yere bırakmadan önce tam olarak durmasını bekleyin.

### Değişiklikler mümkünündür

## Dane techniczne

### Rama szlifierska

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 2 608 005 026 |
| Ciężar           | ok. 1,4 kg    |

## Elementy urządzenia

- 1 Wkładka szczotkowa
- 2 Wkładka z tworzywa sztucznego
- 3 Rowek dla ramy szlifierskiej
- 4 Gałka nastawcza usuwania
- 5 Sprzęyna mocująca
- 6 Trzpień mimośrodkowy
- 7 Trzpień mimośrodkowy
- 8 Śruba regulacji (2x)
- 9 Śruba zamocowania (2x)
- 10 Śruba zamocowania (2x)



### Zasady bezpieczeństwa

**Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dla używanego elektronarzędzia.**

- Firma Bosch zapewnia bezawaryjne funkcjonowanie elektronarzędzia tylko w przypadku stosowania oryginalnego oprzyrządowania.

## Montaż

### Przygotować urządzenie

- Nastawić bieg taśmy na szlifierce taśmowej według instrukcji obsługi.
- Wyłączyć urządzenie i odczekać aż do bezruchu.
- ☞ Następnie ustawić taśmę szlifierską tak, by miejsce klejenia taśmy szlifierskiej nie było widoczne; w przypadku, gdy miejsce klejenia przy ustawieniu leży na obrabianym przedmiocie, urządzenia nie można ustawić w ramie szlifierskiej równolegle.

### Kroki montażu

- Gałki nastawczej **4** nie należy przestawiać tak długo, jak długo urządzenie nie jest wbudowane.
- Urządzenie z rowkiem **3** nasadzić z boku na trzpień momośrodkowy **6 ①**, następnie rowek na przeciwniej stronie nasadzić na trzpień mimośrodkowy **7 ②**.
- Teraz wcisnąć nosek na urządzeniu całkowicie w sprężynę mocującą **5 ③**. Przy prawidłowym montażu obydwa dociski obok noska znajdują się w obydwu mostkach obok sprężyny mocującej **5**.

- Postawić ramę szlifierską z włożonym urządzeniem na płaską powierzchnię. Śruby **9** (2x) i **10** (2x) zwolnić. Nacisnąć urządzenie do dół aż do momentu, gdy leży ono równomiernie na płaskiej powierzchni. W tej przycięniętej pozycji dobrze dokręcić śruby **9** (2x) i **10** (2x).
- Wybrać usuwanie materiału za pomocą gałki nastawczej **4**:
  - większe = gałką nastawczą **4** kręcić w prawo (+).
  - mniejsze = gałką nastawczą **4** kręcić w lewo (-).

### Wymiana taśmy szlifierskiej

Najpierw wyciągnąć urządzenie do góry ze sprężyną **5**, następnie z trzpieni momośrodkowych **6** i **7**.

Po ponownym włożeniu zbędne jest ponowne ustawienie urządzenia w ramie szlifierskiej.

### Regulowanie przy nierównomiernym usuwaniu materiału

Na tej stronie, na której usuwanie materiału jest za duże, należy trochę rozluźnić śrubę **10**. Następnie przekręcić śrubę **8** trochę w lewo (przez to urządzenie zostanie podniesione) i ponownie dokręcić śrubę **10**.

## Wskazówki robocze

Usuwanie materiału i obraz szlifowania określa pozycja gałki nastawczej **4** i użarnienie taśmy szlifierskiej.

Wkładka szczotkowa **1** polecana jest dla wrażliwych przedmiotów obrabianych, polepsza ona odyswanie pyłów.

Wkładka z tworzywa sztucznego **2** polecana jest dla dokładnego szlifowania płaskiego, przede wszystkim wzduż krawędzi obrabianego przedmiotu.

Nasadź ramę szlifierską z urządzeniem na przedmiot do obróbki.

Włączyć urządzenie.

Pracować należy możliwie małym naciskiem. Ciężar własny urządzenia wystarcza dla dobrej wydajności szlifowania. Przez to oszczędzana jest taśma szlifierska, powierzchnia obrabianego przedmiotu jest gladsza i zużycie energii mniejsze.

Pracować należy umiarkowanym posuwem i zachodzącymi na siebie pasmami szlifowania. Szlifować należy w kierunku włókien, przebiegające w poprzek ślady szlifowania przynoszą zakłócone efekty szlifu.

Urządzenie należy wyłączyć dopiero po podniesieniu od obrabianego przedmiotu, przed odłożeniem należy odczekać do bezruchu.

### Zastrzega się prawo dokonywania zmian

## Charakteristické údaje

### Brusný rám

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Objednací číslo | 2 608 005 026 |
| Hmotnost        | ca. 1,4 kg    |

## Části stroje

- 1 Kartáčová vložka
- 2 Plastová vložka
- 3 Drážka pro brusný rám
- 4 Nastavovací kolečko pro brusný úběr
- 5 Přidržovací pružina
- 6 Excentrický čep
- 7 Excentrický čep
- 8 Stavěcí šroub (2x)
- 9 Zajišťovací šroub (2x)
- 10 Zajišťovací šroub (2x)



### Pro Vaši bezpečnost

#### Přísně dodržujte bezpečnostní předpisy pro použití elektronáradí.

■ Firma Bosch může zaručit bezvadnou funkci stroje pouze tehdy, pokud bude k tomuto stroji použito určené originální příslušenství.

## Montáž

### Příprava stroje

- Běh pásu ustavte na pásové brusce podle návodu k obsluze.
- Stroj vypněte a vyčkejte klidového stavu.
- Potom nastavte pás tak, aby slepené místo brusného pásu nebylo vidět; sedí-li slepené místo při vynášení na obrobku, nelze stroj v brusném rámu rovnoběžně vynášet.

### Postup montáže

- Nastavovací kolečko 4 nepřestavujte, dokud není zabudován stroj.
- Stroj drážkou 3 nasadte ze strany na excentrický čep 6 ①, potom drážku na protější straně nasadte na excentrický čep 7 ②.
- Nyní nos na stroji zcela zatlačte do přidržovací pružiny 5 ③. Při správné montáži sedí obě čelisti vedle nosu v obou můstcích u přidržovací pružiny 5.

- Brusný rám s nasazeným strojem postavte na rovnou plochu. Uvolněte šrouby 9 (2x) a 10 (2x). Stroj stlačte dolů až rovnoměrně přiléhá k rovné ploše. Ve stlačené poloze dobře utáhněte šrouby 9 (2x) a 10 (2x).

- Pomocí nastavovacího kolečka 4 předvolte úběr materiálu:  
větší = nastavovací kolečko 4 otočte vpravo (+).  
menší = nastavovací kolečko 4 otočte vlevo (-).

### Výměna brusného pásu

Stroj nejdříve vytáhněte nahoru z pružiny 5, potom z excentrického čepu 6 a 7.

Po znovuvsazení stroje není nutné jeho nové vynášení v brusném rámu.

### Nastavení při nerovnoměrném úběru materiálu

Na straně s přílišným úběrem materiálu poněkud uvolněte šroub 10. Potom otočte šroub 8 o něco vlevo (stroj se tím nadzdvihne) a šroub 10 opět pevně utáhněte.

## Pracovní pokyny

Úběr materiálu a brusný obraz jsou určeny nastavením nastavovacího kolečka 4 a znitostí brusného pásu.

Kartáčová vložka 1 je vhodná pro chouloustivé obrobky a zlepšuje odsávání prachu.

Plastová vložka 2 se doporučuje pro přesné, rovinné broušení, zvláště podél okrajů obrobků.

Brusný rám se strojem nasadte na opracovaný obrobek.

Stroj zapněte.

Pracujte s co možná nejmenším brusným tlakem. Vlastní hmotnost stroje dostačuje pro dobrý brusný výkon. Šetrí se tím brusný pás, povrch obrobku je hladší a spotřeba energie menší.

S mírným posuvem pracujte rovnoběžně a s překrytím brusných drah. Bruste ve směru vláken, brusné stopy jdoucí napříč vyvolávají rušivé brusné efekty.

Stroj vypněte až poté co byl nadzdvihnut z obrobku; před odložením vyčkejte klidového stavu.

### Změny vyhrazeny

## A készülék műszaki adatai

### Brúsny rám

Megrendelési szám 2 608 005 026  
Hmotnosť cca. 1,4 kg

## A készülék részei

- 1** Kefová vložka
- 2** Vložka z plastu
- 3** Len pre brúsny rám
- 4** Nastavovacie koliesko úberu
- 5** Pridržiavacia pružina
- 6** Excentrický čap
- 7** Excentrický čap
- 8** Aretačná skrutka (2x)
- 9** Upevňovacia skrutka (2x)
- 10** Upevňovacia skrutka (2x)



### Az Ön biztonságáért

#### Veľmi prísné dodržiavajte Bezpečnostné pokyny používania ručného elektrického náradia.

- Bosch csak akkor tudja szavatolni a berendezés hibátlan működését, ha ahoz kizárolag eredeti tartozékok kerülnek alkalmazásra.

## Montáz

### Príprava náradia

- Chod pásu pásovej brúsky upravte podľa Návodu na používanie.
- Náradie vypnite a počkajte, kým sa úplne zastaví.
- ☞ Potom nastavte brúsny pás tak, aby nebolo miesto zlepenia brúsneho pásu viditeľné; keď sa pri nastavovaní nachádza miesto zlepenia pásu na obrobku, nedá sa náradie v brúsnom ráme paralelne nastaviť.

### Postup montáže

- Nastavovacie koliesko **4** neprestavujte dovtedy, kým nebude náradie zamontované.
- Náradie vkladajte drážkou **3** na excentrický čap **6** **1** zboču, potom nasadte drážku na protiľahlej strane na excentrický čap **7** **2**.
- Výstupok náradia teraz úplne zatlačte do pridržiavacej pružiny **5** **3**. Keď je náradie namontovanie správne, obe čefuste zasahujú do drážky vedľa pridržiavacej pružiny **5**.

- Brúsny rám s vloženým náradím postavte na rovnú plochu. Uvoľnite skrutky **9** (2x) a **10** (2x). Náradie stlačte smerom dole, aby rovnomerne priliehalo k rovnej ploche. V stlačenej polohe dobre utiahnite skrutky **9** (2x) a **10** (2x).

- Pomocou nastavovacieho kolieska **4** predvolete úber materiálu:  
väčší = Nastavovacie koliesko **4** otáčajte smerom doprava (+).  
menší = Nastavovacie koliesko **4** otáčajte smerom doľava (-).

### Výmena brúsneho pásu

Náradie najprv vytiahnite z pružiny **5** smerom hore, potom z excentrických čapov **6** a **7**.

Po opäťovnom vložení náradia nie je potrebné nové nastavenie náradia v brúsnom ráme.

### Aretovanie pri nerovnomernom úbere materiálu

Na tej strane, na ktorej je príliš veľký úber materiálu, skrutku **10** trochu uvoľnite. Potom otočte skrutku **8** trochu smerom doľava (náradie sa tým nadvihne) a skrutku **10** opäť utiahnite.

## Alkalmazási tanácsok

Úber materiálu a kvalita brúsenia sú podmienené polohou nastavovacieho kolieska **4** a zrnitosťou brúsneho pásu.

Použitie kefovej vložky **1** sa odporúča pri citlivejších obrobkoch; kefová vložka súčasne zlepšuje odsávanie prachu.

Použitie vložky z plastu **2** sa odporúča na dosiahnutie presného rovinného výsledku brúsenia, predovšetkým pozdiž okrajov obrobkov. Položte brúsny rám s náradím na obrobok.

Zapnite náradie.

Pracujte podľa možnosti s malým prítlakom. Vlastná hmotnosť náradia je na dosiahnutie dobrého brúsneho výkonu dostatočná. Tým sa šetrí brúsny pás, povrchová plocha obrobku bude hladšia a spotreba energie bude menšia.

Pracujte s malým posuvom, paralelne a s prekrývaním dráh brúsneho pásu. Brúste v smere vláken, priečne stopy po brúsení vytvárajú rušivé brúsne efekty.

Náradie vypínajte až vtedy, keď ste ho nadvihli od obrobku; pred odložením náradia počkajte, kým sa úplne zastaví.

### A változtatás joga fenntartva

## A készülék műszaki adatai

### Csiszolókeret

Megrendelési szám 2 608 005 026  
Tömeg kb. 1,4 kg

## A készülék részei

- 1 Kefebetét
- 2 Műanyag betét
- 3 Horony a csiszolókeret számára
- 4 Csiszolási teljesítmény szabályozókerék
- 5 Tartórugó
- 6 Excenteres csap
- 7 Excenteres csap
- 8 Szabályozócsavar (2x)
- 9 Rögzítőcsavar (2x)
- 10 Rögzítőcsavar (2x)



### Az Ön biztonságáért

**Az alkalmazásra kerülő elektromos szerszám biztonsági előírásait szigorúan be kell tartani.**

- Bosch csak akkor tudja szavatolni a berendezés hibátlan működését, ha ahoz kizártlag eredeti tartozékok kerülnek alkalmazásra.

## Beszervelezés

### A készülék előkészítése

- A Kezelési Útmutatónak megfelelően állítsa be a szalag futását a szalagcsiszológépen.
- Kapcsolja ki a készüléket és várja meg, amíg az teljesen leáll.
- ☞ Ezután állítsa úgy be a csiszolószalagot, hogy a csiszolószalag ragasztási felülete ne legyen látható; ha a helyzet beállításakor a ragasztási felület a megmunkálásra kerülő munkadarabon fekszik, a készüléket nem lehet a csiszolókeretben párhuzamosan beállítani.

### Szerelési lépések

- A 4 szabályozó kerék helyzetét ne változtassa meg, amíg a készülék nincs beépítve.
- Tegye fel oldalról a készüléket a 3 horonnyal a 6 excenteres csapra ①, majd az ellenkező oldalon tegye fel a hornyot a 7 excenteres csapra ②.
- Most nyomja be a készüléken található orrot az 5 tartórugóba ③ Helyes felszerelés esetén az orr melletti két karmantyú beleilleszkedik az 5 tartórugó melletti két hídba.

• Tegye fel a csiszolókeretet az abba behelyezett készülékkel együtt egy sík felületre. Oldja ki a 9 (2x) és 10 (2x) csavarokat. Nyomja le a készüléket, amíg az egyenletesen felfekszik a sík felületre. Ebben a lenyomott helyzetben húzza meg szorosra a 9 (2x) és 10 (2x) csavarokat.

• Állítsa be a 4 szabályozó kerékkel a lemunkálási teljesítményt:

nagyobb = forgassa el jobbra (+)  
a 4 szabályozó kereket.  
kisebb = forgassa el balra (-)  
a 4 szabályozó kereket.

### Csiszolószalagcserére

Először húzza ki a készüléket az 5 rugóból, majd a 6 és 7 excenteres csapból.

Az ismételt behelyezésnél nincs szükség a készülék helyzetének újból beállítására a csiszolókeretben.

### Beszabályozás egyenetlen lemunkálás esetén

A túl nagy lemunkálás oldalán kissé engedje ki a 10 csavart. Ezután forgassa el kissé balra a 8 csavart (a készülék ekkor kissé felemelkedik), majd ismét húzza meg szorosra a 10 csavart.

## Alkalmazási tanácsok

A lemunkálási teljesítményt és a csiszolási képet a 4 szabályozó kerék helyzete és a csiszolószalag szemcsézettsége határozza meg.

Az 1 kefebetétet érzékenyebb munkadarabok megmunkálására célszerű használni, ez a porelszívást is hatékonyabbá teszi.

A 2 műanyag betétet mindenek előtt a megmunkálásra kerülő munkadarab szélei mentén végzett pontos párhuzamos csiszoláshoz célszerű alkalmazni.

Tegye fel a csiszolókeretet a készülékkel a megmunkálásra kerülő munkadarabra.

Kapcsolja be a készüléket.

Lehetőleg alacsony csiszolási nyomással dolgozzon. A készülék önsúlya elegendő egy jó csiszolási teljesítményhez. Ha így dolgozik, ezzel megkíméli a csiszolószalagot, a megmunkálásra kerülő munkadarab felülete simább lesz és kevesebb energiát használ.

Mérsékelt előtolással dolgozzon és a csiszolást egymást átfedő párhuzamos csíkok végigmunkálásával hajtsa végre. A szálránya merőleges csiszolási nyomok zavaró hatásúak.

A készüléket csak azután kapcsolja ki, miután leemelte a munkadarabról; mielőtt a készüléket letenné, várja meg, amíg az teljesen leáll.

### A változtatás jogá fenntartva

## Технические данные прибора

### Шлифовальная рама

Номер для заказа 2 608 005 026  
Вес ок. 1,4 кг

## Элементы прибора

- 1 Вставная щетка
- 2 Пластмассовая вставка
- 3 Паз для шлифовальной рамы
- 4 Установочное колесико регулирования производительности съема материала
- 5 Пружина фиксатор
- 6 Эксцентриковый винт
- 7 Эксцентриковый винт
- 8 Юстировочный винт (2 шт.)
- 9 Фиксирующий винт (2 шт.)
- 10 фиксирующий винт (2 шт.)



### Для Вашей безопасности

Требуется строго соблюдать указания по технике безопасности для используемого электроинструмента.

- Фирма Бош может гарантировать безупречную работу прибора только в том случае, если будут использованы оригинальные дополнительные и комплектующие принадлежности, предназначенные для данного прибора.

## Сборка

### Подготовка прибора

- Ход ленты отрегулировать на ленточно-шлифовальной машине согласно руководству по эксплуатации.
- Выключить прибор и дождаться его остановки.

- После этого абразивную ленту привести в положение, в котором клеевой шов ленты не виден; если клеевой шов при выверке прибора будет находиться на обрабатываемом предмете, то параллельная выверка шлифовальной рамы не представляется возможной.

### Операции сборки

- Не изменять положение установочного колесика 4, пока прибор не будет установлен в раме.
- Прибор пазом 3 сбоку посадить на эксцентриковый винт 6 ①, после этого паз на противоположной стороне посадить на эксцентриковый винт 7 ②.
- Теперь носик на приборе полностью зажать в пружину фиксатор 5 ③. При правильной сборке две лапы рядом с носиком сидят на двух опорных участках рядом с пружиной фиксатором 5.
- Шлифовальную раму с монтированным прибором поставить на плоскую поверхность. Ослабить винты 9 (2 шт.) и 10 (2 шт.). Нажать прибор вниз до равномерного прикосновения к плоской поверхности. В нажатом состоянии как следует затянуть винты 9 (2 шт.) и 10 (2 шт.).
- С помощью установочного колесика 4 предварительно установить производительность съема материала: увеличение = установочное колесико 4 повернуть направо (+). уменьшение = установочное колесико 4 повернуть налево (-).

### Замена абразивной ленты

Сначала движением вверх вытащить прибор из пружины 5, затем снять его с эксцентриковых винтов 6 и 7.

После повторной установки прибора не требуется проводить повторное выравнивание прибора в шлифовальной раме.

### Юстировка в случае неравномерного съема материала

На той стороне, где съем материала слишком большой, слегка ослабить винт 10. После этого немного повернуть налево винт 8 (вследствие этого прибор приподнимается), а затем снова крепко затянуть винт 10.

## Указания по работе с инструментом

Производительность съема материала и качество обработанной шлифованием поверхности определяются положением установочного колесика **4** и зернистостью абразивной ленты.

Использование вставной щетки **1** рекомендуется при обработке более чувствительных заготовок, этим же улучшается отсос пыли.

Использование пластмассовой вставки **2** рекомендуется при точном плоском шлифовании, в частности при плоском шлифовании вдоль кромок заготовки.

Шлифовальную раму с монтированным прибором посадить на обрабатываемый предмет.

Включить прибор.

Выполнять шлифовальные работы по возможности с небольшой силой прижатия прибора к обрабатываемой поверхности. Собственный вес прибора является достаточным для обеспечения удовлетворительной производительности шлифования. При соблюдении этой рекомендации достигается большой срок службы абразивной ленты, обрабатываемая поверхность будет более гладкой и расход энергии уменьшается.

Работать с умеренной подачей и производить шлифование по параллельным дорожкам шлифования В располагая их внахлестку. Шлифовать по направлению волокон; проходящие поперек следы шлифования вызывают неблагоприятные эффекты.

Прибор сначала приподнять с обрабатываемого предмета, а затем выключить его; прежде чем положить прибор, дождаться его остановки.

С правом на изменения

## Характеристики інструменту

### Шліфувальна рама

Номер для замовлення 2 608 005 026  
Вага близько 1,4 кг

## Елементи машини

- 1 Вставка із щітками
- 2 Пластмасова вставка
- 3 Паз під шліфувальну раму
- 4 Коліщатко для регулювання товщини знімання матеріалу
- 5 Пружина
- 6 Ексцентриковий прогонич
- 7 Ексцентриковий прогонич
- 8 Юстирувальний гвинт (2x)
- 9 Установочний гвинт (2x)
- 10 Установочний гвинт (2x)



### Для вашої безпеки

**Об'язково дотримуйтесь вказівок з техніки безпеки до використовуваного електроприладу.**

- Bosch гарантує досконалу роботу приладу лише у тому випадку, якщо використовується оригінальне приладдя, розроблене для нього.

## Монтаж

### Підготовка приладу

- Відрегулюйте рух стрічки на стрічковому шліфувальному верстаті.
- Вимкніть прилад і зачекайте, поки він не зупиниться.
- Після цього встановіть шліфувальну стрічку так, щоб місця склейки шліфувальної стрічки не було видно; якщо місце склейки знаходиться на оброблюваній деталі, відрегулювати прилад паралельно у шліфувальній рамі не можливо.

### Монтаж

- Не крутіть коліщатко 4, доки прилад не монтований.
- Посадіть паз 3 збоку на ексцентриковий прогонич 6 ①, після цього посадіть паз з протилежного боку на ексцентриковий прогонич 7 ②.

- Тепер втисніть носик приладу повністю у пружину 5 ③. Якщо монтаж здійснений правильно, два кулачки рядом з носиком знаходяться в поясках рядом з пружиною 5.
- Встановіть шліфувальну раму із встромленим приладом на рівну поверхню. Відпустіть гвинти 9 (2 шт.) і 10 (2 шт.). Притисніть прилад донизу, щоб він рівномірно прилягав до рівної поверхні. В притиснутому стані добре затягніть гвинти 9 (2 шт.) і 10 (2 шт.).
- За допомогою регулювального коліщатка 4 встановіть товщину знімання матеріалу: більше = повертайте регулювальне коліщатко 4 праворуч (+). менше = повертайте регулювальне коліщатко 4 ліворуч (-).

### Заміна шліфувальної стрічки

Спочатку, потягнувши прилад угору, витягніть його з пружин 5 і потім з ексцентрикових прогоничів 6 і 7.

Після повторного монтажу знову вирівнювати прилад у шліфувальній рамі не треба.

### Юстировка при нерівномірному зніманні матеріалу

З того боку, де знімається забагато матеріалу, злегка відпустіть гвинт 10. Після цього трохи поверніть гвинт 8 ліворуч (в результаті прилад піднімається) і знову затягніть гвинт 10.

## Вказівки до роботи

Товщина знімання матеріалу і картина шліфувальних штрихів залежать від положення регулювального коліщатка 4 і зернистості шліфувальної стрічки.

Вставку із щітками 1 рекомендується використовувати для чутливих матеріалів, вона покращує відсмоктування пилу.

Пластмасову вставку 2 рекомендується використовувати для точного торцевшліфування, особливо уздовж країв.

Поставте шліфувальну раму з приладом на оброблювану поверхню.

Увімкніть прилад.

Шліфуйте з якомога меншим зусиллям. Власної ваги приладу достатньо для досягнення доброї продуктивності шліфування. Це береже шліфувальну стрічку, забезпечує більш гладку поверхню і потребує менше електроенергії.

Працюйте з помірним просуванням, паралельними смугами, край яких заходять один на одного. Здійсніть шліфування уздовж напрямку волокон, поперечні смуги дають некрасивий малюнок.

Вимикайте прилад лише після того, як він буде піднятий з оброблюваної поверхні; перед тим, як піднімати прилад, зачекайте, поки він не зупиниться.

### Можливі зміни

## Specificații tehnice

### Cadru de șlefuit

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Număr de comandă | 2 608 005 026 |
| Greutate         | cca. 1,4 kg   |

## Elementele mașinii

- 1 Perie detașabilă
- 2 Piesă detașabilă din material plastic
- 3 Canelură pentru cadru de șlefuit
- 4 Rozetă de reglare a volumului de material îndepărtat prin șlefuire
- 5 Arc de reținere
- 6 Bolț excentric
- 7 Bolț excentric
- 8 Șurub de ajustare (2x)
- 9 Șurub de fixare (2x)
- 10 Șurub de fixare (2x)



### Pentru siguranța dumneavoastră

**A se respecta cu strictețe instrucțiunile privind siguranța și protecția muncii referitoare la scula electrică utilizată.**

- Bosch vă poate garanta funcționarea perfectă a mașinii numai dacă folosiți accesorii originale.

## Montare

### Pregătirea mașinii

- Reglați rularea benzii șlefuitorului cu bandă conform instrucțiunilor de folosire.
- Deconectați mașina și așteptați să se opreasă complet.

- Apoi poziționați astfel banda de șlefuit, încât locul de lipire a benzii de șlefuit să nu fie vizibil; dacă la aliniere locul de lipire se sprijină pe piesa de lucru, mașina nu poate fi aliniată paralel în cadrul de șlefuit.

### Etape de montare

- Nu ajustați rozeta de reglare **4** dacă mașina nu este montată.
- Așezați mașina cu canelura **3** din partea laterală pe bolțul excentric **6** **1**, apoi așezați canelura cu partea opusă pe bolțul excentric **7** **2**.

• Acum apăsați și împingeți complet cama de pe mașină în arcul de reținere **5** **3**. Dacă montarea a fost corectă cele două gheare vor fi așezate lângă cama, în cele două nervuri de lângă arcul de reținere **5**.

• Așezați cadrul de șlefuit cu mașina montată pe o suprafață plană. Slăbiți șuruburile **9** (2x) și **10** (2x). Apăsați mașina în jos până când se sprijină uniform pe suprafață plană. În poziție apăsată strângeți bine șuruburile **9** (2x) și **10** (2x).

• Preselecția cu rozeta de reglare **4** volumul de material de îndepărtat:

mai mare = rotați spre dreapta (+)  
rozeta de reglare **4**.

mai mic = rotați spre stânga (-)  
rozeta de reglare **4**.

### Schimbarea benzii de șlefuit

Scoateți mai întâi mașina trăgând-o în sus din arcul **5**, apoi din bolțurile excentrice **6** și **7**.

După reintroducere nu este necesară o realinere a mașinii în cadrul de șlefuit.

### Ajustare în cazul îndepărtării neuniforme de material

Slăbiți puțin șurubul **10** pe partea cu îndepărtare prea mare de material. Apoi învărtiți puțin spre stânga șurubul **8** (prin aceasta mașina se va ridica și strângeți din nou bine șurubul **10**).

## Recomandări de lucru

Îndepărtarea materialului și aspectul șlefuirii sunt determinate de poziția rozetei de reglare **4** și de granulația benzii de șlefuit.

Peria detașabilă **1** este recomandabilă pentru piesele de lucru mai delicate și îmbunătățește aspirarea prafului.

Piesa detașabilă din material plastic **2** este recomandabilă pentru șlefuirea plană exactă, în special de-a lungul marginilor piesei de lucru.

Așezați cadrul de șlefuit cu mașina pe piesa de prelucrat.

Porniți mașina.

Lucrați cu o apăsare cât mai redusă la șlefuire. Propria greutate a mașinii este suficientă pentru un bun randament la șlefuire. Prin aceasta banda de șlefuit este menajată, suprafața piesei de lucru va fi netedă iar consumul de energie se va diminua.

Lucrați cu avans moderat, paralel și suprapus pe traectoriile de șlefuire. Șlefuiți în direcția fibrei, dărele de șlefuire transversale dau un aspect supărător.

Deconectați mașina numai după ce în prealabil ați ridicat-o de pe piesa de lucru; înainte de a o depozita așteptați să se opreasă complet.

## Sub rezerva modificărilor

## Технически характеристики

### Рамка за шлифоване

Каталожен номер 2 608 005 026  
Маса прибл. 1,4 kg

## Елементи на електроинструмента

- 1** Вложка с четки
- 2** Пластмасова вложка
- 3** Канал за рамката за шлифоване
- 4** Регулиращ винт за интензивността на отнемане
- 5** Придържаща пружина
- 6** Ексцентриков щифт
- 7** Ексцентриков щифт
- 8** Регулиращ винт (2x)
- 9** Застопоряващ винт (2x)
- 10** Застопоряващ винт (2x)



### За Вашата сигурност

**Стриктно трябва да се спазват и указанията за безопасна работа с използванятия електроинструмент.**

- Фирма Бош може да гарантира безупречното функциониране на електроинструмента само ако се използват оригинални допълнителни приспособления.

## Монтиране

### Подготовка на електроинструмента

- Регулирайте хода на лентата на шлифовашата машина, както е описано в ръководството й за експлоатация.
- Изключете електроинструмента и изчакайте въртенето да спре напълно.

- След това преместете шлифовашата лента така, че мястото на слепването да не се вижда; ако при поставяне на електроинструмента върху обработвания детайл мястото на слепването допира до детайла, позицията на електроинструмента не може да бъде регулирана точно.

### Монтиране

- Не променяйте регулиращия винт **4**, докато в рамката не е поставен електроинструмент.
- Поставете електроинструмента с канала **3** странично на ексцентриковия щифт **6** **1**, след това вкарайте ексцентриковия щифт **7** в канала на срещуположната страна **2**.
- После вкарайте и притиснете докрай зъба на електроинструмента в придържащата пружина **5** **3**. При правилно поставяне скобите от двете страни на зъба захващат двете траверси отстрани на придържащата пружина **5**.
- Поставете рамката за шлифоване с включен електроинструмент на равна повърхност. Развийте винтовете **9** (2x) и **10** (2x). Притиснете електроинструмента надолу, докато допре равномерно цялата равнина. Като го задържате притиснат, затегнете добре винтовете **9** (2x) и **10** (2x).
- Предварителен избор на интензивността на отнемане на материала с регулиращия винт **4**.
 

|          |  |
|----------|--|
| повече   | = завъртете регулиращия винт <b>4</b> надясно (+). |
| по-малко | = завъртете регулиращия винт <b>4</b> наляво (-).  |

### Смяна на шлифовашата лента

Първо извадете електроинструмента от придържащата пружина **5**, като го изтеглите нагоре, след това и от ексцентриковите щифтове **6** и **7**.

След като го поставите обратно в рамката, не е необходимо повторно регулиране.

### Регулиране при неравномерно отнемане на материал

От страната, от която се отнема повече материал, развойте леко винта **10**. След това завъртете винта **8** малко наляво (с това електроинструментът се повдига) и затегнете отново винта **10**.

## Указания за работа

Интензивността на отнемане на материал и качеството на повърхността се определят от настройката на регулиращия винт **4** и зърнестостта на шлифовашата лента.

Използването на вложката с четки **1** се препоръчва за детайли с меки повърхности и подобрява прахоулавянето.

Пластмасовата вложка **2** се препоръчва за прецизно равнинно шлифоване, особено успоредно на ръбовете на детайла.

Поставете шлифовашата рамка с електроинструмента на повърхността на обработвания детайл.

Включете електроинструмента.

Работете с възможно по-малка сила на притискане. Собственото тегло на електроинструмента е достатъчно за постигането на добра производителност. Така също се предпазва шлифовашата лента от преждевременно износване, обработваната повърхност става по-гладка и консумираната енергия е по-малко.

Работете с умерено подаване, на успоредни ивици с припокриване. Шлифовайте по продължение на влакната на дървото, шлифоването в напречно направление влошава качеството на повърхността.

Изключете електроинструмента, след като първо го отделите от обработваната повърхност; преди да го оставите, изчакайте движението да спре напълно.

**Правата за изменения запазени**

## Karakteristike aparata

### Brusni okvir

Broj narudžbine 2 608 005 026  
Težina ca. 1,4 kg

## Elementi aparata

- 1 Umetak četke
- 2 Umetak od plastike
- 3 Žljev za brusni okvir
- 4 Točkić za podešavanje za skidanje brušenja
- 5 Opruga držač
- 6 Ekscentar osovina
- 7 Ekscentar osovina
- 8 Zavrtanj za podešavanje (2x)
- 9 Zavrtanj za fiksiranje (2x)
- 10 Zavrtanj za fiksiranje (2x)



### Radi vaše sigurnosti

**Morate se striktno pridržavati sigurnosnih uputstava za upotrebljeni električni alat.**

- Bosch može samo onda da obezbedi besprekorno funkcionisanje aparata, ako se upotrebi originalan pribor.

## Montaža

### Priprema aparata

- Podesiti rad trake na tračnoj brusilici prema uputstvu za opsluživanje.
- Isključite aparat i sačekajte da se umiri.
- Onda brusnu traku tako postaviti, da se mesto slepljivanja brusne trake ne vidi. Ako slepljeno mesto prilikom centriranja naleže na radni komad, ne može se aparat u brusnom okviru paralelno centrirati.

### Koraci pri montaži

- Točkić za podešavanje 4 ne pomerati sve dok aparat ne bude ubačen.
- Ubacite aparat sa žljebom 3 sa strane na ekscentričnu osovinu 6 ①, potom žljev na suprotnoj strani na ekscentričnu osovinu 7 ②.
- Sada ispust na aparatu potpuno pritisnite u oprugu držač 5 ③. Kod korektne montaže naležu obe kandže pored ispusta u oba nosača pored opruge držača 5.

- Stavite brusni okvir sa ubačenim aparatom na ravnou površinu. Odvrnite zavrtnje 9 (2x) i 10 (2x). Pritisnite potom aparat na dole sve dok ne nalegne ravnomerno na ravnou površini. U pritisnutoj poziciji dobro stegnite zavrtnje 9 (2x) i 10 (2x).
- Sa točkićem za podešavanje 4 izaberite skidanje materijale:  
veće = Okrenite točkić za podešavanje 4 u desno (+).  
manje = Okrenite točkić za podešavanje 4 u levo (-).

### Promena brusne trake

Najpre izvući aparat na gore iz opruge 5, posle toga iz ekscentrične osovine 6 i 7. Posle ponovnog ubacivanja nije potrebno ponovno centriranje aparata u brusnom okviru.

### Podešavanje kod neravnometernog skidanja materijala

Na strani sa previše skidanja materijala odvrnite malo zavrtanj 10. Potom zavrtanj 8 malo u levo okrenite (aparat se na taj način podiže) i zavrtanj 10 ponovo čvrsto stegnite.

## Način rada

Skidanje materijala i brusnu sliku određuje položaj točkića za podešavanje 4 i veličina zrna brusne trake.

Upotreba četki 1 preporučuje se za osetljivije radne komade i poboljšava usisavanje prašine.

Upotreba plastike 2 preporučuje se za egzaktno ravnou brušenje, posebno duž ivice radnog komada.

Postavite brusni okvir aža aparatom na radni komad koji treba obradjivati.

Uključiti aparat

Radite sa što manjim pritiskom brušenja.

Sopstvena težina aparata je dovoljna za dobar učinak brušenja. Na taj način čuva se brusna traka, gornja površina radnog komada je ravnija i manji je utrošak energije.

Radite sa umerenim pomeranjem napred, paralelno i sa preklopom brusnih traka. Brusite u pravcu vlakana, dok poprečni tragovi brušenja daju loše efekte brušenja. Aparat najpre isključite pošto ste ga podigli sa radnog komada. Pre ostavljanja sačekajte da se umiti.

### Zadržavamo pravo na promene

## Tehnični podatki

### Brusilni okvir

Kataloška številka 2 608 005 026  
Teža pribl. 1,4 kg

## Sestavni elementi

- 1** Krtačni vstavek
- 2** Plastični vstavek
- 3** Utor za brusilni okvir
- 4** Kolesce za nastavitev odstranjevanja materiala
- 5** Držalna vzmet
- 6** Ekscentrični svornik
- 7** Ekscentrični svornik
- 8** Nastavitveni vijak (2x)
- 9** Fiksirni vijak (2x)
- 10** Fiksirni vijak (2x)



### Za vašo varnost

Prosimo, da dosledno upoštevate varnostna navodila, ki veljajo za uporabo opisanega električnega orodja.

- Bosch lahko zagotovi brezhibno delovanje naprave le ob uporabi originalnega dodatnega pribora, predvidenega za to napravo.

## Montaža

### Priprava naprave

- V skladu z navodilom za uporabo naravnajte tek traku na tračnem brusilniku.
- Izklopite napravo in počakajte, da se popolnoma ustavi.

Brusilni trak nato naravnajte tako, da zlepileno mesto ne bo vidno; če bo zlepileno mesto pri poravnavanju nasedlo na obdelovanec, vzporedno poravnavanje naprave v brusilnem okviru ne bo možno.

### Montažne faze

- Dokler naprava ni vgrajena, nastavitevnega vijaka **4** ne premikajte.
- Od strani namestite utor naprave **3** na ekscentrični svornik **6 ①**, utor na nasprotni strani pa nato namestite na ekscentrični svornik **7 ②**.
- Izbokljeno na napravi do konca potisnite v držalno vzmet **5 ③**. Pri pravilni montaži se morata oboje zoba poleg izbokline nahajati v obeh razpornikih poleg držalne vzmeti **5**.

- Brusilni okvir z vstavljenou napravo postavite na ravno podlago. Odvijte vijke **9** (2x) in **10** (2x). Napravo potiskajte navzdol, dokler enakomerno ne naleže na podlago. Med pritiskanjem naprave navzdol trdno privijte vijke **9** (2x) in **10** (2x).
- Z nastavitenim kolescem **4** nastavite odstranjevanje materiala:  
več = obračanje nastavitenega kolesca **4** v desno (+).  
manj = obračanje nastavitenega kolesca **4** v levo (-).

### Zamenjava brusilnega traku

Napravo najprej v smeri navzgor izvlecite iz vzmeti **5**, nato pa še iz ekscentričnih svornikov **6** in **7**.

Po ponovni vstavitvi novo naravnjanje naprave v brusilnem okviru ni potrebno.

### Nastavitev pri neenakomerinem odstranjevanju materiala

Na strani s prevelikim odstranjevanjem materiala nekoliko popustite vijak **10**. Vijk **8** nato obrnite nekoliko v levo (naprava se pri tem nekoliko dvigne) in ponovno zategnite vijak **10**.

## Navodila za delo

Odstranjevanje materiala in izgled brušene ploskev sta odvisna od položaja nastavitenega kolesca **4** in od granulacije brusilnega traku.

Uporabo krtačnega vstavka **1** priporočamo za brušenje občutljivih obdelovalcev. Vstavek tudi priporomore k boljšemu odsesavanju prahu.

Plastični vstavek **2** priporočamo za natančno plano brušenje, še posebno vzdolž robov obdelovanca.

Brusilni okvir skupaj z napravo postavite na obdelovanec, ki ga želite brusiti.

Vklopite napravo.

Brusite s kar najmanjšim pritiskom. Za dobre rezultate brušenja zadošča lastna teža naprave. Na ta način boste obvarovali brusilni trak pred obrabo, površina obdelovanca bo bolj gladka, poraba energije pa manjša.

Delajte z zmernim pomikom, vzporedno, pasovi brušenja naj se na robovih prekrivajo. Vedno brusite v smeri vlaken, saj bodo učinki brušenja prečno na vlakna dokaj moteči.

Napravo izključite šele potem, ko ste jo dvignili z obdelovanca; preden jo odložite, počakajte da se popolnoma ustavi.

### Pridržujemo si pravico do sprememb

## Tehnički podaci o uređaju

### Brusni okvir

|                |               |
|----------------|---------------|
| Kataloški broj | 2 608 005 026 |
| Težina         | cca. 1,4 kg   |

## Dijelovi uređaja

- 1 Umetak četke
- 2 Plastični umetak
- 3 Utor za brusni okvir
- 4 Kotačić za namještanje skidanja brušenjem
- 5 Opruga za držanje
- 6 Svornjak ekscentra
- 7 Svornjak ekscentra
- 8 Vijak za podešavanje (2x)
- 9 Vijak za utvrđivanje (2x)
- 10 Vijak za utvrđivanje (2x)



## Za vašu sigurnost

Treba se strogo pridržavati uputa o sigurnosti za korišteni uređaj.

- Bosch može osigurati besprjekorno djelovanje uređaja ako se koristi originalni pribor predviđen za ovaj uređaj.

## Montaža

### Uredaj pripremiti

- Kretanje trake na tračnoj brusilici regulirati prema uputama za uporabu.
- Uredaj isključiti i pričekati da se zaustavi.
- Zatim brusnu traku tako namjestiti da nije vidljivo mjesto lijepljenja brusne trake; ako kod izravnavanja mjesto lijepljenja sjedi na izratku, uređaj se u brusnom okviru ne može paralelno izravnati.

### Operacije montaže

- Kotačić za namještanje 4 ne regulirati sve dok uređaj nije ugrađen.
- Uredaj s utorom 3 sa strane staviti na svornjak ekscentra 6 ①, a zatim utor staviti na nasuprotnu stranu, na svornjak ekscentra 7, ②.
- Sada nos na uređaju potpuno pritisnuti u oprugu za držanje 5, ③. Kod ispravne montaže obje kandže sjede pored nosa, u oba rebra pored opruge za držanje 5.

- Brusni okvir sa stavljenim uređajem položiti na ravnu površinu. Otpustiti vijke 9 (2x) i 10 (2x). Uredaj pritisnuti prema dolje, sve dok jednolično ne nalegne na ravnu površinu. U pritisnutom položaju dobro stegnuti vijke 9 (2x) i 10 (2x).

- S kotačićem za namještanje 4 prethodno odabratki skidanje materijala:  
veće = kotačić za namještanje 4 okrenuti u desno (+).  
manje = kotačić za namještanje 4 okrenuti u lijevo (-).

### Zamjena brusne trake

Uredaj najprije prema gore izvući iz opruge 5, a zatim iz svornjaka ekscentra 6 i 7. Nakon ponovnog umetanja nije potrebno ponovno izravnavanje uređaja u brusnom okviru.

### Podešavanje kod nejednoličnog skidanja materijala

Na strani s prevelikim skidanjem materijala, vijak 10 malo otpustiti. Zatim vijak 8 malo okrenuti u lijevo (uredaj se time podiže) i vijak 10 ponovno čvrsto stegnuti.

## Upute za rad

Skidanje materijala i slika brušenja određuju se položajem kotačića za namještanje 4 i zrnatošću brusne trake.

Umetak četke 1 se preporučuje za osjetljivije materijale i poboljšava usisavanje prašine.

Plastični umetak 2 se preporučuje za precizno plansko brušenje, osobito uzduž rubova izratka.

Brusni okvir s uređajem staviti na obrađivani izradak.

Uključiti uređaj.

Raditi s po mogućnosti manjim pritiskom brušenja. Vlastita težina uređaja je dovoljna za dobar učinak brušenja. Na taj se način čuva brusna traka, površina izratka je glada i manja je potrošnja energije.

Raditi s umjerenim posmakom, paralelno i preklopno na putanje brušenja. Brusiti u smjeru vlakna, a poprečni tragovi brušenja daju ometajuće učinke brušenja. Uredaj isključiti tek kada se podigne sa izratka; prije odlaganja pričekati da se zaustavi.

### Zadržavamo pravo izmjena

## Tehnilised andmed

### Lihvimisraam

|                |               |
|----------------|---------------|
| Tellimisnumber | 2 608 005 026 |
| Kaal           | ca. 1,4 kg    |

## Seadme osad

- 1 Harjaraam
- 2 Plastaam
- 3 Soon lihvimisraami jaoks
- 4 Ratas tasandusvõimsuse reguleerimiseks
- 5 Kinnitusvedru
- 6 Ekstsentrikpolt
- 7 Ekstsentrikpolt
- 8 Reguleerimiskruvi (2x)
- 9 Lukustuskruvi (2x)
- 10 Lukustuskruvi (2x)



## Tööhutus

### Hoolikalt tuleb kinni pidada kasutatava elektrilise tööriista ohutusjuhistest.

- Hoolikalt tuleb kinni pidada kasutatava elektrilise tööriista ohutusjuhistest.

## Montaazh

### Seadme ettevalmistus

- Reguleerige lintlihvasina lindijooksu vastavalt kasutusjuhendile.
- Lülitage seade välja ja oodake, kuni seade on seiskunud.
- Seejärel asetage lihvlint nii, et lihvindi liimimiskoha ei ole näha; kui liimimiskohat jääb väljarihitmisel töödeldavale pinnale, ei ole võimalik seadet lihvimisraamis paralleelselt välja rihtida.

### Monteerimine

- Ärge keerake reguleerimisrastast **4** seni, kuni seade ei ole paigaldatud.
- Asetage seadme soon **3** küljelt ekstsentrikpoldile **6 ①**, seejärel vastasküljel asuvale ekstsentrikpoldile **7 ②**.
- Nüüd suruge seadme ots täielikult kinnitusvedrusse **5 ③**. Korrektse paigalduse puhul haakuvalt kütünised seadme otsa kõrval kahel pool kinnitusvedru **5** asuvatesse siinidesse.

- Asetage lihvimisraam koos paigaldatud seadmega tasasele pinnale. Keerake lahti kruvid **9** (2x) ja **10** (2x). Suruge seadet alla, kuni see toetub ühtlaselt tasasele pinnale.

Allasurutud asendis keerake hoolikalt kinni kruvid **9** (2x) ja **10** (2x).

- Reguleerimisrattast **4** reguleerige välja tasandusvõimsus:
- |           |  |
|-----------|--|
| suurem =  | keerake reguleerimisrastast <b>4</b> paremale (+). |
| väiksem = | keerake reguleerimisrastast <b>4</b> vasakule (-). |

### Lihvlindi vahetus

Tömmake seadet ülespoole, eemaldades selle kõigepealt vedrust **5**, seejärel ekstsentrikpoltidest **6** ja **7**.

Pärast uut paigaldamist ei ole seadet lihvimisraamis enam uuesti välja rihtida vaja.

### Reguleerimine ebaühitlase tasandusvõimsuse korral

Külgel, kus tasandusvõimsus on liiga suur, vallandage pisut kruvi **10**. Seejärel keerake kruvi **8** veidi vasakule (seade töuseb sellega kõrgemale) ja keerake kruvi **10** uuesti hoolikalt kinni.

## Tööjuhiseid

Tasandusvõimsus ja lihvimistulemus sõltuvad reguleerimisratta **4** asendist ja lihvindi teralisusest.

Har **1** soovitame kasutada tundlikemate materjalide puhul, see parandab tolmuimemist.

Plastaami **2** soovitame kasutada täpsel lihvimisel, eriti piki detaili servi.

Asetage lihvimisraam koos seadmega töödeldavale detailile.

Lülitage seade sisse.

Rakendage tööriistale võimalikult väikest survet. Seadme omakaalust piisab hea lihvimistulemuse saavutamiseks. Nii säästate lihvinti, muudate lihvitava pinna siledamaks ja vähendate energiakulu.

Töötage mööduka ettenihkega, lihvige paralleelselt ja kattuvalt. Lihvige kiusuunas, pöökisuuunas lihvimisjoontest tekivad soovimatud efektid.

Lülitage seade välja alles siis, kui olete selle töödeldaval pinnalt ära töstnud, enne seadme käestpanekut oodake, kuni seade on seiskunud.

### Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks

## Tehniskie parametri

### Slīpēšanas rāmis

Pasūtījuma numurs 2 608 005 026  
Svars apt. 1,4 kg

## Sastāvdaļas

- 1 Sukas veida ieliktnis
- 2 Plastmasas ieliktnis
- 3 Grope slīpēšanas rāmja stiprināšanai
- 4 Slīpēšanas biezuma regulators
- 5 Turētājatspere
- 6 Ekscentra bulta
- 7 Ekscentra bulta
- 8 Regulējošā skrūve (2x)
- 9 Stiprinājuma skrūve (2x)
- 10 Stiprinājuma skrūve (2x)



### Jūsu drošībai

#### Stingri ievērojet izmantojamā elektroinstrumenta drošības noteikumus.

- Firma Bosch garantē instrumenta nevainojamu darbību tikai tad, ja kopā ar to tiek izmantoti oriģinālie piederumi, kas piemēroti šim instrumentam.

## Salikšana

### Sagatavojet instrumentu darbam

- Noregulējet lentes slīpmašīnas slīplenti, kā norādīts instrumenta lietošanas pamācībā.
- Izslēdziet instrumentu un nogaidiet, līdz tas apstājas.
- Tad iestādiet slīplenti tā, lai nebūtu redzama tās līmējuma vieta; ja uzstādīšanas laikā slīplentes līmējuma vieta piespie as apstrādājamajai virsmai, var notikt, ka instruments netiek iestādīts paralēli slīpēšanas rāmim.

### Salikšanas kārtība

- Nemainiet regulatora 4 stāvokli, pirms instruments ir iestiprināts slīpēšanas rāmī.
- Novietojiet instrumentu uz slīpēšanas rāmja tā, lai tā grope 3 novietotos uz rāmja ekscentra bultas 6 ①, tad novietojiet gropes pretējo pusē uz ekscentra bultas 7 ②.
- Pēc tam līdz galam iespiediet instrumenta priekšgala izcilni turētājatsperē 5 ③. Ja salikšana ir veikta pareizi, abi fiksatori, kas atrodas blakus priekšgala izcilnīm, ievietojas abās fiksējošajās kabatās, kas atrodas blakus turētājatsperē 5.

• Novietojiet slīpēšanas rāmi ar tajā ievietoto instrumentu uz līdzzenas virsmas. Atskrūvējet skrūves 9 (2x) un 10 (2x). Nospiediet instrumentu lejup, līdz tas pilnīgi piespie as virsmai, uz kurās ir novietots slīpēšanas rāmis. Turot instrumentu nospiestu, stingri pieskrūvējet skrūves 9 (2x) un 10 (2x).

- Ar regulatora 4 palīdzību izvēlieties slīpēšanas biezumu:  
lielāks slīpēšanas biezums = grieziet regulatoru 4 pa labi (+).  
mazāks slīpēšanas biezums = grieziet regulatoru 4 pa kreisi (-).

### Slīplentes nomaiņa

Vispirms izvelciet instrumentu no atsperes 5 virzienā uz augšu, tad norēmiet to no ekscentra bultām 6 un 7.

No jauna ievietojot instrumentu slīpēšanas rāmī, tā atkārtoja iestādīšana nav nepieciešama.

### Regulēšana pie nevienāda slīpēšanas biezuma

Nedaudz atskrūvējet skrūvi 10 tajā pusē, kurā materiāls tiek noslīpēts par daudz. Tad pagrieziet skrūvi 8 nedaudz pa kreisi (tas izsauc instrumenta noliešanos sānu virzienā) un no jauna stingri pieskrūvējet skrūvi 10.

## Darbs ar instrumentu

Slīpēšanas ātrums un virsmas apstrādes kvalitāte ir atkarīga no regulatora 4 iestādījuma un no slīplentes abrazīvā pārklājuma graudainības.

Apstrādājot neizturīgus materiālus, ieteicams lietot sukas veida ieliktni 1, kas turklāt ļauj uzlabot pukļu atsūkšanas efektivitāti.

Plastmasas ieliktni 2 ieteicams lietot, veicot plakanu virsmu slīpēšanu ar augstu precīzitāti, īpaši apstrādājamā prieķšmeta malu tuvumā.

Novietojiet slīpēšanas rāmi ar tajā iestiprināto instrumentu uz apstrādājamā prieķšmeta virsmas. Ieslēdziet instrumentu.

Slīpēšanas laikā ieturiet pēc iespējas mazāku spiedienu uz apstrādājamā prieķšmeta virsmu. Instrumenta svars ir pietiek;ošs, lai nodrošinātu nepieciešamo slīpēšanas raību. Pie neliela spiediena mazāk nolietojas slīplente, uzlābojas apstrādājamās virsmas kvalitāte un samazinās enerģijas patēriņš.

Strādājot pārvietojet instrumentu ar mērenu ātrumu, veidojot paralēlus darba gājienus, kas daļēji pārklājas. Veiciet slīpēšanu paralēli koksnes šķiedrām, jo slīpēšana šķērsvirzienā nevēlamī ietekmē virsmas apstrādes kvalitāti.

Izslēdziet instrumentu, pirms paceļat to no apstrādājamās virsmas, un pirms instrumenta novietošanas nogaidiet, līdz tas apstājas.

### Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas

## Latviešu - 1

## Techninėscharakteristikos

### Šlifavimo rėmelis

Užsakymo numeris 2 608 005 026  
Svoris apie 1,4 kg

## Prietaiso elementai

- 1 Šepečių jdéklas
- 2 Plastmasinės jdéklas
- 3 Išpjovos šlifavimo rėmelui
- 4 Šlifavimo gylio reguliavimo ratukas
- 5 Laikančioji spyruoklė
- 6 Ekscentrinis kaištis
- 7 Ekscentrinis kaištis
- 8 Reguliavimo var tas (2x)
- 9 Fiksuojantis var as (2x)
- 10 Fiksuojantis var tas (2x)



### Darbų sauga

#### Būtina grie tai laikytis naudojamo elektrinio įrankio instrukcijoje pateiktų saugos taisykių.

- Bosch gali garantuoti nepriekaištingą prietaiso veikimą tik tuo atveju, jei naudojama originali šiam prietaisui skirta papildoma įranga.

## Montavimas

### Prietaiso paruošimas

- Suderinkite juostinio šlifuoklio juostos judėjimą, kaip aprašyta prietaiso naudojimo instrukcijoje.
- Išjunkite prietaisą ir palaukite, kol jis visiškai sustos.
- Po to nustatykite šlifavimo juostą taip, kad nesimatytų sukljavimo siūlės; jei sukljavimo siūlė bus nukreipta į ruošinio pusę, prietaiso su šlifavimo rėmeliu nebus įmanoma nustatyti lygiagrečiai ruošinio paviršiui.

### Montavimo veiksmų seką

- Reguliavimo ratuko 4 nesukinėkite, kol prietaisas nesumontuotas šlifavimo rėmelyje.
- U dékite prietaisą taip, kad išpjova 3 iš šono u simautų ant ekscentrinio kaiščio 6 ①, o po to kitoje pusėje esančią išpjovą u maukite ant priešingos pusės ekscentrinio kaiščio 7 ②.
- Tuomet ant prietaiso esančią noselepę iki galu išpauskite į laikančiąją spyruoklę 5 ③. Jei prietaisas teisingai sumontuotas, abi šalia noselės esančios iškyšos patenka į išpjovas, esančias šalia laikančiosios spyruoklės 5.

- Šlifavimo rėmelį su prietaisu padékite ant lygaus paviršiaus. Atsukite var tus 9 (2x) ir 10 (2x). Prietaisą spauskite emyn, kol jis tolygiai priglus prie plokštumos. Tokioje padėtyje gerai u ver kite var tus 9 (2x) ir 10 (2x).
- Reguliavimo ratuko 4 pasirinkite šlifuojant pašalinamo sluoksnio storį:  
didesnis = ratuką 4 sukti į dešinę (+).  
ma esnis = ratuką 4 sukti į kairę (-).

### Šlifavimo juostos keitimas

Pirmausiai ištraukite prietaisą iš laikančiosios spyruoklės 5, po to nuimkite jį nuo ekscentriniių kaiščių 6 ir 7.

Vėl jstacių prietaisą pakartotinai reguliuoti jo padėties rėmelyje nereikia.

### Reguliavimas, atliekamas kuomet netolygiai pašalinamas ruošinio med iagos sluoksnis

Toje pusėje, kur pašalinamas per storas sluoksnis, šiek tiek išsukite var tą 10. Po to var tą 8 kiek pasukite į kairę (prietaisas pakils aukštyn) ir vėl tvirtai priver kite var tą 10.

## Darbo nuorodos

Pašalinamo sluoksnio storj ir šlifuojamo paviršiaus kokybę apsprrend ia reguliavimo ratuko 4 padėtis ir šlifavimo juostos rupumas.

Šepečių jdéklą 1 rekomenduojama naudoti tuomet, kai šlifuojami jautresni paviršiai, be to jis pagerina dulkių nusiurbimą.

Plastmasinį jdéklą 2 rekomenduojama naudoti tiksliam lygių paviršių šlifavimui, ypač tuomet, kai šlifuojama išilgai ruošinio briaunų.

Šlifavimo rėmelį su prietaisu u dékite ant apdirbamą ruošinį.

Išjunkite prietaisą.

Dirbdami kuo ma iau spauskite prietaisą. Paties prietaiso svorio pakanka geram šlifavimo našumui pasiekti. Kartu yra tausojama šlifavimo juosta, gaunamas glostesnis šlifuojamas paviršius ir sunaudojama ma iau energijos.

Dirbkite naudodami nedidelę pastumą, prietaisą ved iokite lygiagrečiomis trajektorijomis ir stenkite, kad šlifavimo juostos pédsakai persidengtų. Šlifuokite išilgai medienos pluošto. Šlifavimas skersine kryptimi duoda neigiamą efektą.

Pirmausiai išjunkite prietaisą ir tik tuomet nukelkite jį nuo ruošinio; prieš padédami prietaisą palaukite, kol jis visiškai sustos.

### Pasilikame teisę daryti pakeitimų

## Service und Kundenberater

**Explosionszeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie unter:**

**www.bosch-pt.com**

**www.powertool-portal.de**, das Internetportal für Heimwerker und Gartenfreunde

**www.dha.de**, das komplette Service-Angebot der Deutschen Heimwerker Akademie

### Deutschland

Robert Bosch GmbH  
Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2  
37589 Kassel

© Service: ..... 01 80 - 3 35 54 99

Fax: ..... +49 (0) 55 53 / 20 22 37

© Kundenberater: ..... 01 80 - 3 33 57 99

### Österreich

ABE Service GmbH  
Jochen-Rindt-Straße 1  
1232 Wien

© Service: ..... +43 (0)1 / 61 03 80

Fax: ..... +43 (0)1 / 61 03 84 91

© Kundenberater: ..... +43 (0)1 / 797 22 3066

E-Mail: abe@abe-service.co.at

### Schweiz

© Service: ..... +41 (0)1 / 8 47 16 16

Fax: ..... +41 (0)1 / 8 47 16 57

© Kundenberater ..... 0 800 55 11 55

## Service and Customer Assistance

**Exploded views and information on spare parts can be found under:**

**www.bosch-pt.com**

### Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)  
P.O. Box 98  
Broadwater Park  
North Orbital Road  
Denham-Uxbridge  
Middlesex UB 9 5HJ

© Service ..... +44 (0) 18 95 / 83 87 82

© Advice line ..... +44 (0) 18 95 / 83 87 91

Fax ..... +44 (0) 18 95 / 83 87 89

### Ireland

Beaver Distribution Ltd.

Greenhills Road

Tallaght-Dublin 24

© Service ..... +353 (0)1 / 414 9400

Fax ..... +353 (0)1 / 459 8030

### Australia

Robert Bosch Australia L.t.d.

RBAU/SPT2

1555 Centre Road

P.O. Box 66 Clayton

3168 Clayton/Victoria

© ..... +61 (0)1 / 800 804 777

Fax ..... +61 (0)1 / 800 819 520

[www.bosch.com.au](http://www.bosch.com.au)

E-Mail: CustomerSupportSPT@au.bosch.com

### New Zealand

Robert Bosch Limited

14-16 Constellation Drive

Mairangi Bay

Auckland

New Zealand

© ..... +64 (0)9 / 47 86 158

Fax ..... +64 (0)9 / 47 82 914

## Service Après-Vente

**Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des informations concernant les pièces de rechange sous :**

**www.bosch-pt.com**

### France

Information par Minitel 11

Nom : Bosch Outilage

Loc : Saint Ouen

Dépt : 93

Robert Bosch France S.A.

Service Après-vente/Outilage

B.P. 67-50, Rue Ardoine

93402 St. Ouen Cedex

© Service conseil client ..... 0143 11 9002  
Numéro Vert ..... 0 800 05 50 51

### Belgique

© ..... +32 (0)2 / 525 51 43

Fax ..... +32 (0)2 / 525 54 20

E-Mail : Outilage.Gereedschappen@be.bosch.com

### Suisse

© ..... +41 (0)1 / 8 47 16 16

Fax ..... +41 (0)1 / 8 47 16 57

© Service conseil client ..... 0 800 55 11 55

## Servicio técnico y asistencia al cliente

Los dibujos de despiece e informaciones sobre las piezas de repuesto las encontrará en internet bajo:  
[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

### España

Robert Bosch España, S.A.  
Departamento de ventas  
Herramientas Eléctricas  
C/Hermanos García Noblejas, 19  
28037 Madrid  
④ Asesoramiento al cliente... +34 901 11 66 97  
Fax ..... +34 91 327 98 63

### Venezuela

Robert Bosch S.A.  
Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.  
Boleita Norte  
Caracas 107  
④ ..... +58 (0)2 / 207 45 11

### México

Robert Bosch S.A. de C.V.  
④ Interior: ..... +52 (0)1 / 800 627 1286  
④ D.F.: ..... +52 (0)1 / 52 84 30 62  
E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com

### Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.  
Córdoba 5160  
1414 Buenos Aires (Capital Federal)  
Atención al Cliente  
④ ..... +54 (0)810 / 555 2020  
E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com

### Perú

Autorex Peruana S.A.  
República de Panamá 4045,  
Lima 34  
④ ..... +51 (0)1 / 475-5453  
E-Mail: vhe@autorex.com.pe

### Chile

EMASA S.A.  
Irarrázaval 259 – Ñuñoa  
Santiago  
④ ..... +56 (0)2 / 520 3100  
E-Mail: emasa@emasa.cl

## Serviço

Desenhos e informações a respeito das peças sobressalentes encontram-se em:  
[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

### Portugal

Robert Bosch LDA  
Avenida Infante D. Henrique  
Lotes 2E-3E  
1800 Lisboa  
④ ..... +351 21 / 8 50 00 00  
Fax ..... +351 21 / 8 51 10 96

### Brasil

Robert Bosch Ltda.  
Caixa postal 1195  
13065-900 Campinas  
④ ..... 0800 / 70 45446  
E-Mail: sac@bosch-sac.com.br

## Servizio post-vendita

Per prendere visione dei disegni in vista esplosa e delle informazioni relative ai pezzi di ricambio consultare il sito:  
[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

### Italia

Robert Bosch S.p.A.  
Via Giovanni da Udine 15  
20156 Milano  
④ ..... +39 02 / 36 96 26 63  
Fax ..... +39 02 / 36 96 26 62  
④ Filo diretto con Bosch: +39 02 / 36 96 23 14  
[www.Bosch.it](http://www.Bosch.it)

### Svizzera

④ Servizio ..... +41 (0)1 / 8 47 16 16  
Fax ..... +41 (0)1 / 8 47 16 57  
④ Consulente per la clientela: ... 0 800 55 11 55

## Technische dienst en klantenservice

Explosietekeningen en informatie over vervangingsonderdelen vindt u op:  
[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

### Nederland

① ..... +31 (0)23 / 56 56 613  
Fax ..... +31 (0)23 / 56 56 621  
E-Mail: [Gereedschappen@nl.bosch.com](mailto:Gereedschappen@nl.bosch.com)

### België

① ..... +32 (0)2 / 525 51 43  
Fax ..... +32 (0)2 / 525 54 20  
E-mail: [Outilage.Gereedschappen@be.bosch.com](mailto:Outilage.Gereedschappen@be.bosch.com)

## Service og kunderådgiver

Reservedelstegninger og informationer om reservedele findes under:  
[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch Service Center for el-værktøj  
Telegrafvej 3  
2750 Ballerup  
① Service: ..... +45 44 89 88 55  
Fax ..... +45 44 89 87 55  
① Teknisk vejledning: ..... +45 44 89 88 56  
① Den direkte linje: ..... +45 44 68 35 60

## Service och kundtjänst

En sprängskiss och informationer om reservdelar lämnas under:  
[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

① ..... +46 (0)20 41 44 55  
Fax ..... +46 (0)11 18 76 91

## Service og kundekonsulent

Ekspløsionstegninger og informasjoner om reservedeler finner du under:  
[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Robert Bosch A/S  
Trollaasveien 8  
Postboks 10  
1414 Trollaasen  
① Kundekonsulent: ..... +47 66 81 70 00  
Fax ..... +47 66 81 70 97

## Huolto ja asiakasneuvonta

Räjähdysspiirustuksia ja tietoja varaosista löydet osoitteesta:  
[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch-keskushuolto  
Pakkalantie 21A  
01510 Vantaa  
① ..... +358 (0)9 / 27 05 34 61  
Faksi ..... +358 (0)9 / 8 70 23 18

## Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Αναλυτικά σχέδια και πληροφορίες για ανταλλακτικά θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Robert Bosch A.E.  
Κηφισσού 162  
12131 Περιστέρι-Αθήνα  
① ..... +30 210 57 01 200 KENTPO  
① ..... +30 210 57 70 081-83 KENTPO  
Fax ..... +30 210 57 01 263  
Fax ..... +30 210 57 70 080  
[www.bosch.gr](http://www.bosch.gr)  
ABZ Service A.E.  
① ..... +30 210 57 01 375-378 SERVICE  
Fax ..... +30 210 57 73 607

## Tamir Servisi

Dağınık görünüş ve yedek parçalara ilişkin bilgileri aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz:  
[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch San. ve Tic. A.S.  
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22  
Polaris Plaza  
80670 Maslak/Istanbul  
① ..... +90 (0)212 / 335 06 00  
Faks ..... +90 (0)212 / 346 00 48-49

## Serwis

Rysunek w rozłożeniu na części i informacje dotyczące części zamiennych znajdują Państwo pod adresem:  
[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

BSC:  
ul. Poleczki 3  
02-822 Warszawa  
🕒 ..... +48 (0)22 / 643-92-36  
🕒 ..... +48 (0)22 / 715-44-60  
Fax ..... +48 (0)22 / 641-43-05  
E-Mail: BSC@pl.bosch.com

## Servis

Explodované výkresy a informace k náhradním dílům najdete na:  
[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Robert Bosch odbytová spol. s r.o.  
142 01 Praha 4 - Krč  
Pod višňovkou 19  
🕒 ..... +420 2 / 61 30 05 65-6  
Fax ..... +420 2 / 44 40 11 70

## Servis a poradenské služby

Rozložené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete na web-stránke:  
[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

BSC SLOVAKIA  
Elektrické ručné náradie  
Hlavná 5  
038 52 Sučany  
🕒 ..... +421 (0)43 / 429 33 24  
Fax ..... +421 (0)43 / 429 33 25  
E-Mail: bsc@bosch-servis.sk

## Szerviz

A tartalékkalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és egyéb információ a következő címen található:  
[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Robert Bosch Kft  
1103 Budapest  
Gyömrői út. 120  
🕒 ..... +36 (0)1 / 431-3835  
Fax ..... +36 (0)1 / 431-3888

## Сервис и консультационные услуги

Эскизы запасных частей и справки о них вы найдете по адресу:  
[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

### Россия

ООО «Роберт Баш»  
129515, Москва, ул. Академика Королева, 13  
🕒 ..... +7 095 / 935.88.06  
Факс ..... +7 095 / 935.88.07  
ООО «Роберт Баш»  
198188, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, 41  
🕒 ..... +7 (0)812 / 184.13.07  
Факс ..... +7 (0)812 / 184.13.61

Адреса региональных гарантийных сервисных центров указаны в гарантийной карте, выдаваемой при покупке инструмента в магазине.

### Беларусь

СП Белорусьполь  
220 064 Минск, ул. Курчатова, 7  
🕒 ..... +375 (0)17 / 234 76 60

## Сервіс та консультант для клієнтів

Малюнок в деталях і інформацію щодо запчастин див. за адресою:  
[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

### Україна

Авторизований сервісний центр «Епос»  
254071 м.Київ, вул. Верхній Вал, 32  
🕒 ..... +380 (0)44 / 463 67 46  
Факс ..... +380 (0)44 / 463 67 46  
E-Mail: ASCEPOS@viaduk.net

## Service și asistență clienți

Desene de ansamblu și informații cu privire la piesele de schimb găsiți la:  
[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Robert Bosch SRL  
România  
Splaiul Unirii nr. 74  
751031 București 4  
🕒 ..... +40 (0)21 / 330 10 15  
🕒 ..... +40 (0)21 / 330 10 35  
Fax ..... +40 (0)21 / 330 10 30

Centrul Service:  
Robert Bosch SRL  
Splaiul Unirii nr. 74  
751031 București 4  
🕒 ..... +40 (0)21 / 330 10 35  
🕒 ..... +40 (0)21 / 330 92 72 / int. 8001  
Fax ..... +40 (0)21 / 30 93 67

## Сервизно обслужване и консултации

Монтажни чертежи и информация за резервни части можете да намерите в Интернет на адрес:  
[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Роберт Бош ЕООД - България  
Бош Сервиз Център  
Гаранционни и извънгаранционни ремонти  
ул. Сребърна № 3-9  
1907 София  
🕒 ..... +359 (0)2 / 962 5302  
🕒 ..... +359 (0)2 / 962 5427  
🕒 ..... +359 (0)2 / 962 5295  
Факс ..... +359 (0)2 / 62 46 49

## Servis i savetnici kupaca

Prezentacione crteže i informacije o rezervnim delovima načiće:  
[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch-Service  
Takovska 46  
11000 Beograd  
🕒 ..... +381 11-753-373  
Fax ..... +381 11-753-373  
E-Mail: [asboschz@EUnet.yu](mailto:asboschz@EUnet.yu)

## Servis in svetovalna služba

Risbe razstavljene naprave in informacije o nadomestnih delih boste našli na internetnem naslovu:  
[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Top Service d.o.o.  
Celovška 172  
1000 Ljubljana  
🕒 ..... +386 (0)1 / 5194 225  
🕒 ..... +386 (0)1 / 5194 205  
Fax ..... +386 (0)1 / 5193 407

## Stručni savjetnik

Crteže u rastavljenom obliku i informacije o rezervnim dijelovima možete naći na adresi:  
[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Robert Bosch d.o.o  
Culinecka cesta 44  
100 40 Zagreb  
🕒 ..... +385 (0)1 / 295 80 51  
Fax ..... +385 (0)1 / 295 80 60



## Klienditeenindus

**Üksikasjalised joonised ja teabe varuosade kohta leiate internetiaadressil:**  
**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

### Eesti Vabariik

Helvar Merca Group AS  
Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus  
Pärnu mnt. 549  
76401 Saevald, Laagri  
🕒: ..... + 372 679 1122  
Fax: ..... + 372 679 1129

## Apkalpošana

**Elektroinstrumenta kopsalikuma zīmējumi un informācija par rezerves daļām ir atrodama datortīkla vietnē:**  
**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com).**

### Latvijas Republika

Darbnīca „Bebri“  
Bosch elektroinstrumentu remonts un apkalpošana  
Sarlotes ielā 16  
1001 Rīga  
🕒: ..... + 371 7 371 247  
Telefakss: ..... + 371 7 371 247

## Remonto tarnyba ir klientu patarējas

**Datalizuotus brēžinius ir informaciją apie atsargines dalis rasite Internete:**  
**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

### Lietuvos Respublika

UAB „Elremta“  
Bosch instrumentų servisas  
Naglio 4a  
3014 Kaunas  
🕒: ..... + 370 37 370 138  
Fax: ..... + 370 37 350 108



**BOSCH**  
Ideas that work.

\* Des idées en action.

Robert Bosch GmbH  
Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge  
70745 Leinfelden-Echterdingen  
[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

2 609 931 487 (03.09) O / 40  
Printed in Germany - Imprimé en Allemagne

